



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	12 Jan 2022, 17:52:45
Transaction Number	72951045 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	1GTN2TEH7EZ371661
Engine Number	
Vehicle Class	Heavy
Manufacturer	GMC
Model	Sierra
Model Year	2014
Color	Grey
Mileage	97256 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	USA Imported

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED	الصبغ
01.B Fenders	RIGHT SIDE CARRIER BOX REPAINTED,PORTION REPAIRED	مدكار
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING MINOR RUSTY	صدأ
02 Interior Condition		الحالة الداخليه
02.A Mirror	VIEW MIRROR LOOSE & MINOR FADED	المرايا
02.B AC Condition	OK & LEFT SIDE GRILL ADJUSTMENT NOT WORKING	المكيف
02.C Steering Wheel and control buttons	MINOR WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2020	الاطار الخلفي
03.C Rims Condition	RIMS HAVE MINOR SCRATCHES	حالة الجنوط
04 Suspension System		ممتص الصدمات
04.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
05 Transmission Condition		الجير

DEFECT	REMARKS	
05.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05.B Gear Box	OK	الجير
06 Lights		الاضاءة
06.A Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
06.B Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
06.C Tail Light	OK	الانارة
07 Chassis Condition		الشاصي
07.A Chassis	OK	الشاسيه
08 Wipers and Arms		المساحات
08.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	OK	حالة البطارية
10 Seats Condition		المقاعد
10.A Seat Belt	OK	حزام الأمان
10.B Seat Condition	LEFT SIDE MINOR HOLE	حالة المقاعد
11 Engine Condition		المحرك
11.A Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.