



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	03 Jul 2022, 15:48:24
Transaction Number	53930607 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBAUE7103BE518181
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	118i
Model Year	2011
Color	Silver
Mileage	198351 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.B Fenders	FRONT BOTH SIDE FENDER REPAINTED,PORTION REPAIRED, REFITTED	مدكار
01.C Doors	REAR LEFT SIDE REPAINTED	أبواب
01.D Floor	UNDER BODY FULLY COVERD VISABLE AREA CHECK ONLY	الارضية
02 Interior Condition		الحاله الداخليه
02.A AC Condition	OK	المكيف
03 Tires and Rims Condition		الاطارات
03.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
03.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظرى
05 Engine Condition		المحرك

DEFECT	REMARKS	
05.A Visual Engine Condition	OIL LEAK	حالة المحرك النظري
05.B Smoke	MINOR WHITE SMOKE	دخان
06 Chassis Condition		الشاسي
06.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.