



### Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	: 16
Transaction Number	: 24400062	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 22 FEB 2021 11:24:25	Plate Number	: 57427
Queue Number	: 300253	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 5XXGT4L35GG109467	Manufacturer/Model	: KIA/OPTIMA
Engine Number	:	Model Year	: 2016
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: GREY
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 63020

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
		BODY PORTION DEEP DENT & SCRATCHES,FADED
05.03 - Doors		الابواب
		LHS DOORS & FRT RHS FENDER,RR LHS Q/PANEL PORTION DEEP DENT & SCRATCHES
05.04 - Fenders		المدكار
		FRT FENDER FRAME REPD
05.05 - Bumpers		الدعامية
		B/S BUMPER & B/FRAME REPD
05.07 - Floor		الارضية
		UNDER BODY FULLY COVERD
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		ROAD TEST NOT DONE ACCIDENT VEHICLE AND BATTERY WEAK
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		REAR LHS Q/PANEL,RR RHS DOOR,HOOD PORTION REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط  
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية