



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	27 Dec 2021, 18:06:29
Transaction Number	43255065 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	4P3XTGA2WFE801360
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	ASX
Model Year	2015
Color	White
Mileage	313249 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Tires and Rims Condition		الاطارات
01.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
01.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي
02 Steering Condition		المقود
02.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
03 Suspension System		ممتص الصدمات
03.A Other	FRONT STABILIZER LINK BOOT CUT	اخرى
04 Engine Condition		المحرك
04.A Engine Condition	SIGN OF OIL WET	حالة المحرك
05 Chassis Condition		الشاسي
05.A Chassis	OK	الشاسيه
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box	OK	الجير
06.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07 Wipers and Arms		المساحات

DEFECT	REMARKS	
07.A Wiper Arm & Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
08 Body		جسم المركبة
08.A Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
08.B Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES,RUSTY SPOT	الصبغ
08.C Bonnet	BONNET STAND BEND	غطاء المحرك
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A AC Condition	OK	المكيف
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery Condition	BATTERY MISSING	حالة البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.