



Test Certificate

| | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Site Number | : 756-SHJ AUTO VILLAGE | Plate Code | : 0 |
| Transaction Number | : 20394369 | Plate Category | : PRIVATE |
| Transaction Date | : 28 JUL 2020 11:49:15 | Plate Number | : 527294 EA |
| Queue Number | : 201693 | Import Doc. Ref. | : |
| Chassis Number | : KMHCS41UBEU527294 | Manufacturer/Model | : HYUNDAI/ACCENT |
| Engine Number | : | Model Year | : 2014 |
| Vehicle Class | : LIGHT VEHICLE | Vehicle Color | : SILVER |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION | Mileage | : 38535 |

Statement of Vehicle Condition

| Defect | Result | Remarks |
|--|---|------------------------------|
| AUTOMATIC TEST: | | |
| 13 Brake System | | الفرامل |
| 13.04 - Brake Test | Passed | فحص الفرامل |
| 14 Exhaust Gas Test | | الغاز العادم والكربون |
| 14.01 - Exhaust Gas Test | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون |
| 17 Shock Absorbers Test | | فحص مخمد الصدمات |
| 17.01 - Shock Absorber Test | Passed | فحص مخمد الصدمات |
| VISUAL TEST: | | |
| 02 Steering And Suspension System | | عجلة القيادة ونظام التوصيلات |
| 02.11 - Shock Absorbers | REAR B/S SHOCK ABSORBER WEAK | مخمد الصدمات |
| 04 Tires Rims | | الاطارات والعجلات |
| 04.04 - Rear Left And Right Hand Tires | ALL TIRE W/OUT | الاطارات الخلفية |
| 05 Body | | الهيكل |
| 05.05 - Bumpers | B/S BUMPER & B/FRAME REPD | الدعامية |
| 09 Auction | | الفحص الكامل |
| 09.06 - Chassis Ok | OK | الشاصي جيد |
| 09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok | OK | فحص حالة الماكينة والجير |
| 09.11 - Gear Box Oil Leaking | GEAR OIL LEAK | تهريب زيت الجير |
| 09.25 - Body Repainted | REAR RHS Q/PANEL,FRT LHS FENDER PORTION REPAINTED | أثر صيغ في المركبة |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية