CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906120
Transaction Date	28 Oct 2026, 14:59:26
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	54198031 (CC10006) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MAJFKBFE9J*******
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Figo
Model Year	2018
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	DENTS SCRATCHES ON BODY,PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED, PORTION DENT	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION CRACKED	دعامية
01.D Roof	PORTION DAMAGED	السقف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	COVERD, CHECKED VISIBLE AREA ONLY OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BUSHES CRACKED	كرسي
03.B Engine Visual Condition	NGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECK, REFITTED, OIL WET, PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, REFITTED, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Gear Box Mount	BUSH CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED PUNCTURE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
08.B Arms	BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Box	LEAK	جهاز المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
10.B Mirror	CENTER MISSING	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.D Dash Board	DISPLAY DAMAGED	لوحة القياده
10.E Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB DAMAGED	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae