CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2919250
Transaction Date	28 Oct 2026, 16:42:08
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	22947972 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	WBSKW8104F*******
Specification	GCC Specification
Make	BMW
Model	X6
Model Year	2015
Color	Blue
Mileage	113158 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FIBER	مدكار
01.B Paint	BODY STICKER PAINT NOT CHECK MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	UNDER FLOOR COVERED DIRTY MUDDY	الارضية
01.E Bumper	MISALIGN , GRILL COVER PORTION LOOSE	دعامية
01.F Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED , PARTS GTETING RUSTY , MINOR OIL LEAK	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT , BACK COVER PORTION DAMAGED LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	PORTION DAMAGED	اخري
06 Transmission Condition		الجير

Condition	Remarks	الحالة
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , DELAY SHIFTING , PARTS GETTING RUSTY , MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
06.B Propeller Shaft	FLANGE RUBBER DRY CRACK	ناقل الحركة
06.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 WORN OUT CRACK	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	EXTRA STICKER , LEFT SIDE MINOR CRACK	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES CRACK	ازرع
09.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER PORTION CRACK , CUP HOLDER COVER MISSING , INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
11.B Mirror	RIGHT SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING PROPERLY	المرايا
11.C AC Condition	OK , SWITCH PORTION FADED	المكيف
11.D Dash Board	LEATHER PORTION LOOSE	لوحة القياده
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.F Odometer reading	TRIP BUTTON COVER MISSING	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	LEATER PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.H Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11.I Engine Start Button	SWITCH PORTION FADED FADED	زر تشغيل المحرك
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	WATER EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**