



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **03 Aug 2022, 16:07:13**
 Transaction Number **46191172 (CC10006)** Queue Number **312309**



Chassis Number **JTERB71J200004631**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Toyota**
 Model **Land Cruiser**
 Model Year **2000**
 Color **White**
 Mileage **853255 Km**
 Fuel Type **Diesel**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **Japan Imported**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY REPAINTED , PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY WEAK	الصبغ
01.B Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENSION GETTING RUSTY & WEAK HOLES	صدأ
01.D Floor	REAR FLOOR RUSTY REPAIRED	الارضية
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	REFITTED & OIL LEAK	حالة الجير النظرى
03 Interior Condition		الحالة الداخليه
03.A AC Condition	NOT COOLING	المكيف
03.B Dash Board	PORTION LOOSE	لوحة القيادة
03.C Roof Ceiling	PORTION DAMAGED	بطانه السقف

DEFECT	REMARKS	
03.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Arms	LOWER ARM CONTROL ARM BUSHES CUT	ازرع
05.B Leaf Spring	BUSHES WORN OUT	
05.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
05.D Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
06 Steering Condition		المقود
06.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
06.B Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
06.C Other	IDELR BOOT CUT	اخرى
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	OK , GETTING MINOR RUSTY ,	الشاسيه
07.B Chassis Number	MANUFACTUR STICKER MISSING ON DOOR	رقم القاعدة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.