



Test Certificate

Site Number	: 756-SHJ AUTO VILLAGE	Plate Code	:
Transaction Number	: 24399830	Plate Category	:
Transaction Date	: 22 FEB 2021 10:41:59	Plate Number	:
Queue Number	: 300096	Import Doc. Ref.	: 73330 EA
Chassis Number	: WDDHF5KB1EA973330	Manufacturer/Model	: MERCEDES/E 350
Engine Number	:	Model Year	: 2014
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: GREY
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 51241

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Passed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		ALL TIRE MAJOR CRACK & W/OUT
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.04 - Fenders		المدكار
		BULK HEAD & FRT LHS FENDER FRAME REPD
05.07 - Floor		الارضية
		UNDER BODY FULLY COVERD
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		FRT LHS CHASSIS REPD
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
		ROAD TEST NOT DONE VEHICLE GETTING OFF WHILE DRIVING,(BATTERY WEAK)
09 Auction		الفحص الكامل
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
		FRT RHS FENDER PORTION REPAINTED

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسؤولة عن العيوب الخفية