



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	17 Jan 2022, 17:29:58
Transaction Number	23750512 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	KL1ZB5DA4JB043836
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Chevrolet
Model	Malibu
Model Year	2018
Color	White
Mileage	58806 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAIRED & REPAINTED	مدكار
01.B Paint	PORTION REPAIRED, REPAINTED & SCRATCHES ON BODY	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Bumper	REPAINTED	دعامية
02 Lights		الاضاءة
02.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
02.B Tail Light	OK	الانارة
03 Seats Condition		المقاعد
03.A Seat Condition	OK	حالة المقاعد
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الامامي
04.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018	الاطار الخلفي
05 Interior Condition		الحاله الداخليه
05.A Mirror	OK	المرابا
05.B AC Condition	OK	المكيف

DEFECT	REMARKS	
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08 Engine Condition		المحرك
08.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
09 Chassis Condition		الشاسي
09.A Chassis	VISABLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.