



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	17 May 2022, 16:37:33
Transaction Number	12551568 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBANA71074B105247
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	530
Model Year	2004
Color	Brown
Mileage	266522 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK	المكيف
01.B Mirror	BOTH SIDE FOLDING & ADJUSTMENT NOT WORKING & LEFT SIDE FADED	المرآيا
01.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
01.D Dash Board	DASHBOARD CHROM & CENTER CONSOLE BOX CHROME MINOR CRACKED	لوحة القيادة
01.E Power Window Switch	REAR LEFT SIDE WINDOW CURTAIN STAND DAMAGED	مفتاح النافذه
01.F Roof Ceiling	PORTION & LOOSE	بطانه السقف
01.G Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	RIGHT SIDE SEAT ADJUTMENT BUTTON DAMAGED	حالة المقاعد
02.B Seat Belt	REAR RIGHT & LEFT SIDE NOT WORKING	حزام الأمان
03 Engine Condition		المحرك
03.A Visual Engine Condition	OIL LEAK & REFITTED	حالة المحرك النظري
04 Tires and Rims Condition		الاطارات

DEFECT	REMARKS	
04.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
04.B Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
04.C Spare Tire &Tools	SPARE TIRE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
04.D Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
05 Steering Condition		المقود
05.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
05.B Axle	BOOT CUT	اكسلات
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
06.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07 Transmission Condition		الجير
07.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
07.B Visual Gear Box Condition	SIGN OF MINOR OIL LEAK & REFITTED	حالة الجير النظرى
07.C Propeller Shaft	CRACKED	ناقل الحركة
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	OK	الشاسيه
09 Body		جسم المركبة
09.A Bonnet	SHOCK WEAK	غطاء المحرك
09.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
09.C Paint	REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.