



### Test Certificate

|                     |                        |                    |              |
|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Site Number         | : 756-TASJEEL SHARJAH  | Plate Code         | :            |
| Transaction Number  | : 19149441             | Plate Category     | :            |
| Transaction Date    | : 09 FEB 2020 07:14:45 | Plate Number       | :            |
| Queue Number        | : 143564               | Import Doc. Ref.   | : 282112 DXB |
| Chassis Number      | : WBAFG810X9L282112    | Manufacturer/Model | : BMW/X6     |
| Engine Number       | :                      | Model Year         | : 2009       |
| Vehicle Class       | : LIGHT VEHICLE        | Vehicle Color      | : SILVER     |
| Service / Indicator | : DSC AUCTION          | Mileage            | : 267918     |

Statement of Vehicle Condition

| Defect                                     | Result | Remarks                                  |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| AUTOMATIC TEST:                            |        |                                          |
| 13 Brake System                            |        | الفرامل                                  |
| 13.04 - Brake Test                         | Passed | فحص الفرامل                              |
| 14 Exhaust Gas Test                        |        | الغاز العادم والكربون                    |
| 14.01 - Exhaust Gas Test                   | Passed | فحص الغاز العادم-الكربون                 |
| 17 Shock Absorbers Test                    |        | فحص مخمد الصدمات                         |
| 17.01 - Shock Absorber Test                | Passed | فحص مخمد الصدمات                         |
| VISUAL TEST:                               |        |                                          |
| 02 Steering And Suspension System          |        | عجلة القيادة ونظام التوصيلات             |
| 02.01 - Steering Box Oil, Adjust, Change   |        | زيت صندوق عجلة القيادة                   |
| 02.13 - Stub Axle Assemblies, Boots        |        | المحور                                   |
| 04 Tires Rims                              |        | الاطارات والعجلات                        |
| 04.01 - Front Left And Right Hands Tires   |        | الاطارات الامامية                        |
| 05 Body                                    |        | الهيكل                                   |
| 05.07 - Floor                              |        | الارضية                                  |
| 06 General Items                           |        | الاشياء العامة                           |
| 06.14 - Transmission Condition             |        | حالة ناقل الحركة                         |
| 07 Remarks                                 |        | ملاحظات                                  |
| 07.04 - Others                             |        | ملاحظات اخرى                             |
| 09 Auction                                 |        | الفحص الكامل                             |
| 09.02 - Need Wheel Alignment               |        | بحاجة الى ميزانية العجلات                |
| 09.06 - Chassis Ok                         | OK     | الشاصي جيد                               |
| 09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok | OK     | فحص حالة الماكينة والجير                 |
| 09.10 - Engine Oil Leaking                 |        | تهريب زيت المحرك                         |
| 09.18 - A/C Not Cooling                    |        | عطل في المكيف                            |
| 09.25 - Body Repainted                     |        | أثر صيغ في المركبة                       |
|                                            |        | RHS DOORS,RR Q/PANEL PORTIONS REPAINTED. |

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.