



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **20 Feb 2023, 16:46:51**
 Transaction Number **48618248 (CC10006)** Queue Number **676496**



Chassis Number **SALFA24A68H061624**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Land Rover**
 Model **LR 2**
 Model Year **2008**
 Color **Blue**
 Mileage **001 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **6**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Chassis Condition		الشاسي
01.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه
02 Body		جسم المركبة
02.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
02.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
02.C Bumper	MISALIGN	دعامية
02.D Doors	BOTH SIDE SKIRT MISSING	أبواب
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED	حالة الجير النظري
04 Steering Condition		المقود
04.A Axle	BOOT CUT	اكسلات
04.B Steering Oil	OIL LEAK	زيت المقود
04.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
05 Suspension System		ممتص الصدمات

DEFECT	REMARKS	
05.A Shock Absorber	OIL LEAK	ممتص الصدمات
05.B Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
05.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06 Engine Condition		المحرك
06.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,KEY MISSING ,OIL LEAK	حالة المحرك النظري
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED , EXPIRED ,	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 CRACKED , EXPIRED ,	الاطار الخلفي
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Dash Board	PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
09.B Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10 Lights		الاضاءة
10.A Head Light	LENS FADED ,ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.