



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	30 Nov 2022, 13:05:48
Transaction Number	90297813 (CC10010)	Queue Number	633926



Chassis Number	JE4NR62R4HJ702215
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Pajero
Model Year	2017
Color	Black
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Trunk	NOT OPEN FOR CHECK	صندوق
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	HAVING EXTRA CRASH GUAR	دعامية
01.E Paint	BODY PORTION REPAIRED , REPAINTED & MINOR DENT ,SCRATCHES,	الصبغ
01.F Fuel Tank	MINOR DENT	خزان الوقود
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Condition	RIGHT SIDE HEAD REST DAMAGE.	حالة المقاعد
03 Transmission Condition		الجير
03.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
03.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECK	حالة الجير النظرى
04 Tires and Rims Condition		الاطارات
04.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED	الاطار الخلفي
04.B Front Tyre	BOTH SIDE 2016 EXPIRED ,CRACKED,PUNCTURE	الاطار الامامي

DEFECT	REMARKS	
05 Suspension System		ممتص الصدمات
05.A Shock Absorber	MINOR OIL LEAK	ممتص الصدمات
05.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
06 Exhaust System		نظام العادم
06.A Other	EXHAUST PIPE MINOR DENT	اخرى
07 Chassis Condition		الشاسي
07.A Chassis	VISIBLE AREA OK	الشاسيه
08 Interior Condition		الحاله الداخليه
08.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف
08.B Odometer reading	NOT CHECK	قراءة عداد المسافات
08.C Other	CENTER CONSOLE BOX LOOSE	اخرى
09 Engine Condition		المحرك
09.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,KEY MISSING	حالة المحرك النظرى
10 Lights		الاضاءة
10.A Head Light	RIGHT SIDE DAMAGED	الاضاءة الرئيسية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.