

Queue Number 2822647

Transaction Date 01 Oct 2026, 14:24:52

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
38522005 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	JN1BC11D26*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2006
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN ,SCRATCHES .	دعامية
01.E Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,COMPARTMENT FLOOR REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition الشاسي

02.A Chassis	REAR EXTENSION END DENT GETING RUSTY ,FRONT CHASSIS RUSTY MUDDY ..	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition الاطارات

05.A Front Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT.	الاطار الامامي
-----------------	---------------------------	----------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Rear Tyre	EXPIRED CRACKED WORN OUT.	الاطار الخلفي
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Wiper Arm &Blade	MISSING.	ازرع المساحات والشفرة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	CRACKED FADED.	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY .	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK. MOUNT CUT .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
10.B Axle	BOOT CUT .	اكسلات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR CONDITION RUSTY ,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	LOOSE FADED.	المرايا
11.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.D Dash Board	PORTION CRACKED .	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE.	بطانة السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECKED .	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
12 Battery Condition		حالة البطارية
12.A Battery Condition	MISSING.	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae