

Queue Number 2848875

Transaction Date 08 Oct 2026, 16:49:25

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
86426475 (CC10013) (CC10025)

Vehicle Details

Chassis Number	MMDAF26J1L*****
Specification	GCC Specification
Make	Mitsubishi
Model	Attrage
Model Year	2020
Color	Silver
Mileage	187380 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	3

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION MINOR DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK	زجاج
01.H Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD INNER FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS BEND	الشاسيه
--------------	-------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Other	INTAKE PIPE PART FIX BY TIE CLIP	اخرى
03.B Engine Visual Condition	REFITTED , MUDDY , DIRTY , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED HOLE	حالة المقاعد
---------------------	----------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition الجير		
05.A Gear Box Visual Condition	JERKING , REFITTED PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06 Tires and Rims Condition الاطارات		
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights الاضاءة		
07.A Head Light	RIGHT SIDE LOW BEAM NOT WORKING	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE DAMAGED	الضوء الخلفي
07.C Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
08 Brake Condition الفرامل		
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك و طنايبير الفرامل
09 Suspension System ممتص الصدمات		
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition المقود		
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الروداد
11 Interior Condition الحالة الداخليه		
11.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	OK , ADJUSTMENT SWITCH PORTION MISSING	المكيف
11.C Floor Matting	DIRTY PORTION DAMAGED	فرش الأرضيه
11.D Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



RTA

وقت البدء:	10:48	Start Time:
وقت الانتهاء:	10:59	End Time:
رقم الحارة:	01	Lane:
رقم التذكرة:	130	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:


رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29834054	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	12-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	10-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	12-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	10 min 48 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71910204	Change possession:
رقم القاعدة:	MMDAF26J1LH001258	Chassis No.:
نوع المركبة:	MITSUBISHI ميتسوبيشي	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	ATTRAGE اتريج	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	SALOON صالون	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	Silver فضي	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	187381 Kms / كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Thailand تايلاند	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	A92JD1317	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	1600 Kgs / كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	1200 Kgs / كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2020	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	3	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

 15474 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً	 869 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً	 3485 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً	 2.1 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
---	---	---	---

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 16 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 23 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 15 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 19 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED // MINOR ENGINE OIL LEAK . MINOR DENT SCRATCHES ,FIX FRONT BUMPER PROPERLY //CHANGE REAR LEFT TAIL LIGHT LENS CRACK ASAP

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 27078,48053 : تمّ الفحص من قبل :	Transaction Number: 29834054 : رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test : اسم الخدمة : فحص التسجيل	Payment Method: VTP Credit Account : طريقة الدفع : رقم حساب الشريك
Attempt No.: 1 : رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 12/10/2026 : إجمالي رسوم الخدمة : 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 12/10/2026
Parking Slot No.: -- : رقم الموقف :	Received by: Sittu Paloth Sreesan Paloth : تم الاستلام من : سيتو بالوث



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

