

Queue Number

2919273

Transaction Date

28 Oct 2026, 16:42:28

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

18331300 (CC10013) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	SALRR2RK7J*****
Specification	Imported
Make	Land Rover
Model	Discovery
Model Year	2018
Color	Black
Mileage	46853 Km
Fuel Type	Diesel
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR LEFT SIDE PORTION REPAIRED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR BODY MOUNT RUBBER DRY CRACK	الارضية
01.F Other	UNDER FLOOR PARTS WATER EFFECTIVE	اخرى
01.G Trunk	REAR SWITCH NOT WORKING PROPERLY	صندوق
01.H Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY DIRTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN LAMINATED CHECK DOOR POST STICKER	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	OIL WET , COMPONENTS REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
04.C Four Wheel Drive	NOT ENGAGED	الدفع الرباعي
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022 WORN OUT	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07 Suspension System		ممتص الصدمات
07.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
07.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
07.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B Mirror	RIGHT SIDE FOLDING NOT WORKING PROPERLY	المرآيا
09.C AC Condition	OK	المكيف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae