



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	21 Jul 2022, 14:56:46
Transaction Number	69815875 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	WBATR9101JLC54449
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	BMW
Model	X3
Model Year	2018
Color	White
Mileage	95126 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Interior Condition		الحاله الداخليه
01.A AC Condition	OK	المكيف
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الامامي
02.B Rims Condition	RIMS HAVE MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
02.C Rear Tyre	BOTH SIDE 2021	الاطار الخلفي
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	BODY MINOR DENT ,SCRATCHES,PAINT DETOUCH	الصبغ
03.B Floor	UNDER FLOOR FENDER CHASSIS FULLY COVERED CHECKED VISIBLE AREA	الارضية
04 Transmission Condition		الجير
04.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
04.B Visual Gear Box Condition	OK	حالة الجير النظري
05 Steering Condition		المقود
05.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادت

DEFECT	REMARKS	
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	أزرع
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	OK	حالة المحرك النظري
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	CHECKED VISIBLE AREA OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.