



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18564898	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 19 NOV 2019 15:10:05	Plate Number	: 2087 EA
Queue Number	: 119988	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAPF1101CF092087	Manufacturer/Model	: BMW/316 I
Engine Number	:	Model Year	: 2012
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.06 - Steering Wheel Alignment		ميزانية عجلة القيادة
02.17 - Gear Box Mounting	CRACK	كراسي ناقل الحركة
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands	BRAKE ROTORS RUSTED	قوة فرامل المحور الامامي
05 Body		الهيكل
05.04 - Fenders	BODY PORTION SCRATCH	المدكار
05.10 - All Glasses	REAR WINDOWS MALFUNCTION	الزجاج الجانبي وزجاج الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights	112231 KM.	الانوار الداخلية
06.12 - Seats Condition And Seats Fixing	INTERIOR COVERS PARTLY WORN	المقاعد وحالتها وتثبيتها
06.14 - Transmission Condition	OK	حالة ناقل الحركة
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others	FRONT CHASSIS,ENGINE COMPARTMENT & CHASSIS NUMBER NOT CHECK BONNET NOT OPEN	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok	REAR CHASSIS CHECK OK	التشافي جيد
09.10 - Engine Oil Leaking		تهريب زيت المحرك
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.25 - Body Repainted		اثر صيغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.