



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	17 Feb 2025, 16:17:47
Transaction Number	98911347 (CC10018) (CC10019)	Queue Number	1346487



Chassis Number	VF1LZLDT1CC260689
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Renault
Model	Fluence
Model Year	2012
Color	White
Mileage	388909 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES PORTION RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Other	BACK PANEL REPAIRED	اخرى
01.H Door Handle & Lock	FRONT LEFT SIDE OUTER HANDLE DAMAGED	مقابض الأبواب والأقفال
01.I Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.J Sign of back accident		وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT BOTH SIDE LOWER EDGE BEND	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	BRACKET MODIFIED	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECK, REFITTED, OIL LEAK, OIL PAN DENT	الحالة النظرية للمحرك

DEFECT	REMARKS	
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECK, REFITTED, OIL LEAK, HOUSING BOLT MISSING	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACK	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACK	الاطار الخلفي
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	BOTTLE CAP MISSING	اخرى
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	LOWER ARM BUSH CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
11.B Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.C Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.D Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

