CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2981782
Transaction Date	12 Nov 2026, 12:06:13
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	97497275 (CC10008) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	2GNAXSEVXJ*******
Specification	Imported
Make	Chevrolet
Model	Equinox
Model Year	2018
Color	Black
Mileage	302706 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		**جسم المركبة**
01.A Fenders	REAR LEFT SIDE,FRONT RIGHT REPAINTED PORTION REPAIRED & FRONT REFITTED,LEFT SIDE REPLACED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	FRONT BOTH SIDE,REAR LEFT REPLACED & REAR RIGHT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED,STRIP PORTION LOOSE	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS FLOOR GETTING RUSTY	صدأ
01.E Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED ,FIXED BY SCREW	دعامية
01.F Windshield	FRONT CRACK	زجاج
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED,REFITTED	غطاء المحرك
01.H Pillars	LEFT SIDE C/PILLAR REPAIRED	القوائم
01.I Trunk	DAMAGED,FRONT SWITCH FADED,LUGGAGE SHADE MISSING	صندوق
01.J Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Sign of side accident		وجود مؤشر لحادث في الجانب
01.L Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		**الشاصي**
02.A Chassis	FRONT LEFT SIDE CHASSIS REPAIRED	الشاسيه
03 Engine Condition		**المحرك**

Condition	Remarks	الحالة
03.A Engine Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	DIRTY	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY,JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2025 ,RIGHT SIDE 2022 BOTH CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	LEFT SIDE 2023,RIGHT SIDE 2022 BOTH CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED,RIGHT SIDE PORTION CRACKED	الاضاءة الرئيسية
07.B Indicator & Hazard light	FRONT RIGHT SIDE INDICATOR NOT WORKING FADED	الاشارات
07.C Warning Light	WARNING LIGHT SHOW ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	LEFT SIDE BOOT CUT	مؤخرة الرودات
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,INTERIOR DIRTY	اخري
09.B Mirror	BOTH SIDE ADJUSTMENT NOT WORKING SWITCH LOOSE,LEFT SIDE OUTER COVER MISSING	المرايا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE SWITCH DAMAGED	مفتاح النافذه و الزجاج
09.E Roof Ceiling	PORTION DAMAGED DIRTY	بطانه السقف
09.F Door Panel	PORTION DAMAGED WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.G Air Bag	DAMAGED	وسائد هوائية
09.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT,AIRBAG UNIT MISALIGN	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09.J Engine Start Button	GETTING WORN OUT,REMOTE DAMAGED	زر تشغيل المحرك
10 Battery Condition		حالة البطارية
10.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**