



## TEST CERTIFICATE

Site Number	<b>840-Emirates Auctions</b>	Transaction Date	<b>20 Oct 2021, 17:45:17</b>
Transaction Number	<b>72000207 (CC10006)</b>	Queue Number	<b>312309</b>



Chassis Number	<b>JMYLYV95WFJ706163</b>
Engine Number	
Vehicle Class	<b>Car</b>
Manufacturer	<b>Mitsubishi</b>
Model	<b>Pajero</b>
Model Year	<b>2015</b>
Color	<b>Silver</b>
Mileage	<b>135330 Km</b>
Fuel Type	<b>Petrol</b>
No. Of Cylinders	<b>6</b>
Specification	<b>GCC Specification</b>

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Interior Condition</b>		<b>الحاله الداخليه</b>
01.A AC Condition	OK	المكيف
01.B Mirror	AUTO NOT WORKING PROPERLY & LEFT SIDE LOSE	المرايا
01.C Roof Light	OK	أنارة السقف
01.D Power Window Switch	OK	مفتاح النافذه
01.E Audio	OK	صوتيات
01.F Odometer reading	135330KM	قراءة عداد المسافات
<b>02 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
02.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الامامي
02.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 CRACKED	الاطار الخلفي
<b>03 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
03.A Paint	PORTION REPAINTED & DENTS, SCRATCHES ON BODY	الصبغ
03.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
03.C Floor	UNDER BODY RUST PROOFED	الارضية
03.D Bumper	MODIFIED	دعامية
<b>04 Chassis Condition</b>		<b>الشاصي</b>

DEFECT	REMARKS	
04.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED	الشاسيه
<b>05 Engine Condition</b>		المحرك
05.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
<b>06 Seats Condition</b>		المقاعد
06.A Seat Condition	OK	حالة المقاعد
<b>07 Transmission Condition</b>		الجير
07.A Gear Box	OK	الجير
07.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
<b>08 Brake Condition</b>		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك ووطنابير الفرامل
<b>09 Lights</b>		الاضاءة
09.A Head Light	OK	الاضاءة الرئيسية
09.B Other	OK	اخرى
<b>10 Wipers and Arms</b>		المساحات
10.A Wiper Arm &Blade	OK	ازرع المساحات والشفرات

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.