

Queue Number 2649493

Transaction Date 15 Aug 2026, 12:10:34

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
11007207 (CC10008) (CC10012)

Vehicle Details

Chassis Number	WVWBR7A37D*****
Specification	GCC Specification
Make	Volkswagen
Model	Passat
Model Year	2013
Color	White
Mileage	302055 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	5

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , GETTING RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	RIGHT SIDE SKIRT MISSING	دعامية
01.D Bonnet	REFITTED , OPEN HANDLE MISSING	غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED MUDDY ,CHECKED VISIBLE AREA / OK	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	OIL LEAK ,PARTS GETTING RUSTY ,SHAKING ,PULLEY NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	MINOR OIL LEAK ,PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	FRONT LEFT SIDE HUB COVER MISSING	حالة الجنوط

Condition	Remarks	الحالة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	EXTRA STICKER	الاضاءة الرئيسية
06.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
06.C Fog light	NOT WORKING	كشاف الضباب
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Brake Pedal	SPONGY	دواسة الفرامل
08 Steering Condition		المقود
08.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF WATER FLOODED ,CENTER CONSOLE BOX PARTS COVER MISSING	اخرى
09.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
09.C Sun Visor	LEFT SIDE BRACKET LOOSE , LIGHT COVER MISSING	حاجب الشمس
09.D Door Panel	FRONT RIGHT SIDE LIGHT COVER MISSING	لوحة بطانة الباب
09.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.F Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae