

Queue Number 2426815

Transaction Date 08 Jun 2026, 23:12:24

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
51259491 (CC10010) (CC10012)

## Vehicle Details

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Chassis Number    | 4T1BK1EB7D***** |
| Specification     | Imported        |
| Make              | Toyota          |
| Model             | Avalon          |
| Model Year        | 2013            |
| Color             | Black           |
| Mileage           | N/A NA          |
| Fuel Type         | Petrol          |
| Transmission Type |                 |
| No. Of Cylinders  | 6               |

| Condition | Remarks | الحالة |
|-----------|---------|--------|
|-----------|---------|--------|

### 01 Body جسم المركبة

|                             |                                                                                      |                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 01.A Paint                  | BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENTS SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED | الصبغ                      |
| 01.B Rusty                  | BODY METAL PARTS RUSTY.                                                              | صدأ                        |
| 01.C Floor                  | UNDER BODY CHASSIS FLOOR SUSPENSION PARTS RUSTY.                                     | الارضية                    |
| 01.D Bumper                 | MISALIGN                                                                             | دعامية                     |
| 01.E Bonnet                 | REFITTED , SHOCK WEAK                                                                | غطاء المحرك                |
| 01.F Trunk                  | MISALIGN                                                                             | صندوق                      |
| 01.G Sign of front accident | FRONT BUMPER FRAME FENDER FRAME BULK HEAD RADIATOR SUPPORT REPAIRED.                 | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |

### 02 Chassis Condition الشاسي

|                     |                                                         |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 02.A Chassis        | CHASSIS REPAIRED DENT GETTING RUSTY COVERED OILY MUDDY. | الشاسيه     |
| 02.B Chassis Number | VIN NUMBER CHECKED ONLY STICKER.                        | رقم القاعدة |

### 03 Engine Condition المحرك

|                              |                                                                                  |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Engine Visual Condition | ENGINE NOT START REFITTED OIL LEAK ALL SYSTEM NOT CHECKED COMPONENT PARTS RUSTY. | الحالة النظرية للمحرك |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

### 04 Seats Condition المقاعد

|                     |                         |              |
|---------------------|-------------------------|--------------|
| 04.A Seat Condition | WORN OIUT , PORTION CUT | حالة المقاعد |
|---------------------|-------------------------|--------------|

### 05 Transmission Condition الجير

| Condition                               | Remarks                                                       | الحالة                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 05.A Gear Box Visual Condition          | GEAR BOX NOT CHECKED REFITTED OIL LEAK PARTS RUSTY.           | الحالة النظرية للجير       |
| <b>06 Tires and Rims Condition</b>      |                                                               | <b>الاطارات</b>            |
| 06.A Front Tyre                         | EXPIRED CRACKED                                               | الاطار الامامي             |
| 06.B Rear Tyre                          | EXPIRED CRACKED                                               | الاطار الخلفي              |
| <b>07 Lights</b>                        |                                                               | <b>الاضاءة</b>             |
| 07.A Head Light                         | LENS FADED , ALL LIGHT NOT CHECK , LEFT SIDE BRACKET REPAIRED | الاضاءة الرئيسية           |
| 07.B Tail Light                         | LENS FADED ALL LIGHT NOT CHECKED.                             | الضوء الخلفي               |
| <b>08 Suspension System</b>             |                                                               | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 08.A Shock Absorber                     | LEAK.                                                         | ممتص الصدمات               |
| 08.B Shock Absorber                     | LEAK.                                                         | ممتص الصدمات               |
| 08.C Arms                               | BUSHES CUT.                                                   | ازرع                       |
| <b>09 Steering Condition</b>            |                                                               | <b>المقود</b>              |
| 09.A Steering Boot                      | CUT.                                                          | ربلة المقود                |
| 09.B Steering Box                       | LEAK .                                                        | جهاز المقود                |
| <b>10 Interior Condition</b>            |                                                               | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 10.A Other                              | INTERIOR PARTS RUSTY, ( SIGN OF FLOODED )                     | اخرى                       |
| 10.B AC Condition                       | NOT CHECK                                                     | المكيف                     |
| 10.C Dash Board                         | REFITTED , LEATHER REPLACED                                   | لوحة القيادة               |
| 10.D Roof Ceiling                       | REFITTED                                                      | بطانة السقف                |
| 10.E Door Panel                         | WORN OUT                                                      | لوحة بطانة الباب           |
| 10.F Air Bag                            | REFITTED                                                      | وسائد هوائية               |
| 10.G Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                                      | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 10.H Gear Shifting Lever                | WORN OUT                                                      | ذراع نقل السرعات           |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

