

Queue Number

2217765

Transaction Date

23 Feb 2026, 20:50:37

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

32787860 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6CS6L*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2020
Color	White
Mileage	200936 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENTS & SCRATCHES, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	RUNNING BOARD DENT	الارضية
01.D Bonnet	LOGO MISSING	غطاء المحرك

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME GETTING RUSTY / OK	الشاسيه
--------------	----------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ABNORMAL NOISY, OIL WET, PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	COVER PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---------------------	----------------------

05.B Road Test

NOT CHECKED

فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	LEFT 2022, RIGHT 2019, CRACKED ,EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022, DRY CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.B Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A AC Condition	NO COOLING	المكيف
11.B Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
11.C Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae