CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	3008181
Transaction Date	19 Nov 2026, 13:40:54
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	76942697 (CC10009) (CC10019)



Vehicle Details

Chassis Number	WDDUG8CB6F*******
Specification	Imported
Make	Mercedes
Model	S 500
Model Year	2015
Color	White
Mileage	88275 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REPAINTED,PORTION REPAIRED,REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES,	الصبغ
01.C Doors	FRONT LEFT SIDE REFITTED & FRONT RIGHT SIDE PORTION REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR PORTION RUNNING BOARD SIGN OF REPAIRED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Windshield	FRONT SPOT CRACK & REAR CURTAIN NOT WORKING PROPERLY	زجاج
01.H Bonnet	REPAINTED,PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAE BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Vehicle Model	S550 ON VIN DECODER	طراز المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS & BOTH SIDE CHASSIS END REPAIRED BEND PORTION DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK REFITTED GETTING RUSTY, SHAKING ABNORMAL NOISY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT BOTH SIDE SEAT BACK COVER PORTION LOOSE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED GETTINGRUSTY	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2025	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES ,HUB COVER MISSING	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	NOT WORKING	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACKED	ازرع
09.B Other	SUSPENSION REFITTED	اخري
09.C Hydraulic System	NOT WORKING	النظام الهيدروليكي
10 Steering Condition		المقود
10.A Axle	REAR BOOT CUT	اكسلات
11 Interior Condition		الحاله الداخليه
11.A Other	TEA CUP SLIIDIN COVER NOT WORKING, INNER PARTS GETTINTG RUSTY	اخري
11.B Mirror	LEFT SIDE FOLDING NOT WORKING	المرايا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Power Window Switch And Glass	REAR RIGHT SWITCH BUTTON DAMAGED,MISSING	مفتاح النافذه و الزجاج
11.E Audio	SCREEN PORTION FADED	صوتيات
11.F Dash Board	LEATHER MINOR WORN OUT	لوحة القياده
11.G Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
11.H Sun Visor	LEFT SIDE COVER MIRROR DAMAGED,MISSING	حاجب الشمس
11.I Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.J Sunroof	NOT WORKING	فتحت سقف

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها

condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر **wecare@carscheck.ae**

استمارة المركبات
Vehicle Registration

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

راسب / Fail ✕

Certificate Number:	5 TAS 2026 30210302	رقم الشهادة:
Inspection Date:	18-11-2026	تاريخ الفحص:
Certificate Validity Date:	17-12-2026	صلاحية الفحص:
Certificate Print Date:	18-11-2026	تاريخ طباعة الشهادة:
Services:	Registration Test فحص التسجيل	الخدمات:
Vehicle Testing Partner:	Tasjeel تسجيل	شريك فحص المركبات:
Vehicle Testing Centre:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	مركز الفحص:
Total Time Taken:	19 min 17 sec	مدة الفحص:
Appointment Reference No.:	--	رقم موعد الفحص:

Start Time:	11:39	وقت البدء:
End Time:	11:58	وقت الانتهاء:
Lane:	01	رقم الحارة:
Token No.:	131	رقم التذكرة:
Attempt No.:	1	رقم المحاولة:
Number of Prints:	1	عدد مرات الطباعة:

Vehicle Details / بيانات المركبة

Transfer Certificate:	67635666	شهادة تحويل:
Chassis No.:	WDDUG8CB6FA114361	رقم القاعدة:
Vehicle Type:	MERCEDES مرسيدس	نوع المركبة:
Vehicle Model:	S500 اس 500	تفاصيل النوع:
Vehicle Class:	Light Vehicle مركبة خفيفة	فئة المركبة:
Body Type:	SALOON صالون.	نوع الهيكل:
Fuel Type:	Benzene بنزين	الوقود:
Color:	White ابيض	اللون:
Driving Direction:	--	اتجاه عجلة القيادة:
Dimensions(H x W x L):	-- x -- x --	الابعاد(أ x ع x ط):
Current Odometer Reading:	✕ 88272 Kms / كيلومتر	قراءة العداد الحالية:

Previous Odometer Reading:	137117 Kms. / كيلومتر	قراءة العداد السابقة:
Origin:	Germany المانيا	بلد الصنع:
Gear Type:	Automatic أوتوماتيك	ناقل الحركة:
Engine No.:	NONE	رقم المحرك:
Axles No.:	2	عدد المحاور:
No. of Doors:	4	عدد الأبواب:
G. V. W.:	2200 Kgs / كجم	الوزن الاجمالي:
Empty Weight:	1500 Kgs / كجم	الوزن فارغة:
Model Year:	2015	سنة التصنيع:
Horsepower:	449	قوة المحرك:
Cylinders:	8	عدد الأسطوانات:
No. of Seats:	5	عدد المقاعد:

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

شهادة فحص المركبة
Test Certificate

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة أول اكسيد الكربون للبترول Vehicle on Petrol CO Reading	نسبة عدم التوازن ما بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمه على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle
0 %	17 %	9 %	20 %

نسبة كربيد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading
12 PPM VOL

Inspection Findings / نتائج الفحص

Defects / العيوب	Issue / المشكلة	Severity / خطورة العطل
Tire الأطار	Worn out tread tire تأكل سطح الإطار عن الحد المسموح به	Major رئيسي
CHANGE REAR LEFT SIDE TIRE WORN OUT		

Discrepancies / الفرق	Old Value / القيمة القديمة	New Value / القيمة الجديدة	Verified / تم التأكد من صحته
Odometer Device Odometer Reading Change العداد تغير قراءة عداد المسافات	Authorized, مرخص,	Replaced مستبدل	

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

MINOR BODY DENTS AND SCRATCHES. FRONT BOTH SIDE CHASSIS FRAME MEMBER REPAIRED. CCM OK. WO NO:2023-05-10-3 OLD, UNDER FLOOR COVERED.OLD KILOMETER =137117KM

Odometer Record
Replace Events Date

18/11/2026

سجل عداد المسافات
استبدال تاريخ الأحداث

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by:	28152,27323,27323	تمّ الفحص من قبل :
Service Name:	Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :
Attempt No.:	1	رقم المحاولة :
Parking Slot No.:	--	رقم الموقف :

Transaction Number:	30210302	رقم المعاملة :
Payment Method:	Credit Card بطاقة إئتمان	طريقة الدفع :
Total Service Fees:	170 AED Paid On 18/11/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 18/11/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Received by:	Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :

This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية وإسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.