



Test Certificate

Site Number	: 840-TASJEEL EM AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 18576078	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 21 NOV 2019 12:49:41	Plate Number	: 5947 EA
Queue Number	: 120187	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAFR7106BC725947	Manufacturer/Model	: BMW/535
Engine Number	:	Model Year	: 2011
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: GREY
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
	SUSPENSION BUSHES CRACK	
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
	BRAKE ROTORS RUSTY	
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
	FRONT TYRES DOT 2016 & 2015/ REAR TYRES DOT 2015	
04.07 - Rims		الرنجات
	SCRATCHES/ LUG BOLT MISSING	
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصنع
	BODY SCRATCHES & DENTS	
06 General Items		الاشياء العامة
06.14 - Transmission Condition	OK	حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke	OK	حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others	105601 KMS	ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights		عطل في لوحة التحكم الالكتروني
	LOW WASHER FLUID/ HEADLIGHT FAILURE/ SERVICE REQD MESSAGES ON	
09.25 - Body Repainted		أثر صنع في المركبة
	BODY PORTIONS REPAINTED	

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.