

Queue Number 2757364

Transaction Date 17 Sep 2026, 12:59:30

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
57673883 (CC10009) (CC10011)

Vehicle Details

Chassis Number	LSJA36E30P*****
Specification	GCC Specification
Make	MG
Model	5
Model Year	2023
Color	Silver
Mileage	152227 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	FRONT RIGHT SIDE,REAR LEFT REPAINTED REPAIRED,FRONT BOTH REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	FRONT RIGHT SIDE,REAR LEFT REPAIRED REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR THICK RUST PROOFED , MINOR DENT	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,MINOR DENTS SCRATCHES	دعامية
01.G Bonnet	REPAINTED PORTION REPAIRED	غطاء المحرك
01.H Sign of front accident	FRONT BUMPER ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION COVER RUSTY CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه

03 Engine Condition		المحرك
03.A Other	FIRE WALL GETTING RUSTY	اخرى
03.B Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET , SHAKING	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	EXTRA COVER	حالة المقاعد

05 Transmission Condition	الجير
---------------------------	-------

Condition	Remarks	الحالة
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 WORN OUT , LEFT SIDE BADLY WORN OUT	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2025 WORN OUT	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS GETTING FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	LEFT SIDE PORTION CRACK	الضوء الخلفي
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	GETTING RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحالة الداخلية
09.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , SIGN OF FLOODED	اخرى
09.B AC Condition	OK	المكيف
09.C Audio	SWITCH PORTION FADED	صوتيات
09.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
09.E Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae