



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	23 Jan 2023, 12:06:59
Transaction Number	35021027 (CC10009)	Queue Number	661323



Chassis Number	JMYXTGF3WGZ702559
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Mitsubishi
Model	Outlander
Model Year	2016
Color	White
Mileage	001 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	4
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Engine Condition		المحرك
01.A Visual Engine Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK,KEY MISSING, MINOROIL LEAK	حالة المحرك النظري
01.B Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
02 Tires and Rims Condition		الاطارات
02.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الخلفي
02.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED,	الاطار الامامي
03 Body		جسم المركبة
03.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT,SCRATCHES PORTION FADED ,	الصبغ
03.B Rusty	UNDER PARTS GETTING RUSTY	صدأ
03.C Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME RADIATOR SUPPORT REPAIRED	اخرى
03.D Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
03.E Floor	UNDER FLOOR PARTS RUST PROOFED	الارضية
04 Interior Condition		الحالة الداخلية
04.A Steering Wheel and control buttons	WRON OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

DEFECT	REMARKS	
04.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
04.C Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
05 Transmission Condition		الجير
05.A Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05.B Visual Gear Box Condition	NOT CHECKED/MINOR OIL LEAK	حالة الجير النظري
05.C Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي الجير
06 Suspension System		ممتص الصدمات
06.A Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
06.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
06.C Other	BOOT CUT	اخرى
07 Steering Condition		المقود
07.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
07.B Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
08 Chassis Condition		الشاسي
08.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS END OUTER MINOR DENT	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.