



TEST CERTIFICATE

| | | | |
|--------------------|------------------------------|------------------|------------------------------|
| Site Number | 840-Emirates Auctions | Transaction Date | 21 Jun 2022, 13:20:27 |
| Transaction Number | 40999265 (CC10008) | Queue Number | 312309 |



| | |
|------------------|--------------------------|
| Chassis Number | 6G1MK52B48L963237 |
| Engine Number | |
| Vehicle Class | Car |
| Manufacturer | Chevrolet |
| Model | Caprice |
| Model Year | 2008 |
| Color | Gold |
| Mileage | 124203 Km |
| Fuel Type | Petrol |
| No. Of Cylinders | 6 |
| Specification | GCC Specification |

| DEFECT | REMARKS | |
|------------------------------------|--|------------------------|
| 01 Body | | جسم المركبة |
| 01.A Paint | REPAINTED,PORTION REPAIRED,BODY MINOR DENT,SCRATCHES | الصبغ |
| 01.B Fenders | FRONT FENDER REFITTED | مدكار |
| 01.C Bumper | PORTION CRACKED | دعامية |
| 01.D Bonnet | REFITTED | غطاء المحرك |
| 02 Transmission Condition | | الجير |
| 02.A Visual Gear Box Condition | OIL LEAK & REFITTED | حالة الجير النظري |
| 02.B Road Test | NOT CHECK | فحص علي الطريق |
| 03 Interior Condition | | الحاله الداخليه |
| 03.A AC Condition | OK | المكيف |
| 03.B Roof Ceiling | PORTION LOOSE | بطانه السقف |
| 04 Engine Condition | | المحرك |
| 04.A Visual Engine Condition | MINOR OIL LEAK & REFITTED | حالة المحرك النظري |
| 05 Tires and Rims Condition | | الاطارات |

| DEFECT | REMARKS | |
|-----------------------------|------------------------|----------------|
| 05.A Front Tyre | BOTH SIDE 2019 CRACKED | الاطار الامامي |
| 05.B Rear Tyre | BOTH SIDE 2019 CRACKED | الاطار الخلفي |
| 06 Chassis Condition | | الشاسي |
| 06.A Chassis | OK | الشاسيه |

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.