

TEST CERTIFICATE

Site Number Transaction Number

02.B Front Tyre

840-Emirates Auctions 30338359 (CC10006)

Transaction Date

13 Jan 2022, 18:07:53

Oueue Number 312309

Chassis Number

1GNSK6E02ER112288

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Chevrolet

Model **Tahoe** 2014 Model Year Color White

196788 Km Mileage

Fuel Type **Petrol**

No. Of Cylinders

Specification

GCC Specification

الاطار الامامى

REMARKS **DEFECT**

01 Wipers and Arms المساحات

01.A Wiper Arm &Blade **WORN OUT** ازرع المساحات والشفرات

02 Tires and Rims Condition الاطارات **BOTH SIDE 2019** 02.A Rear Tyre الاطار الخلفى

BOTH SIDE 2019 03 Chassis Condition الشاصي

CHASSIS FRAME COMPLETLY RUST PROOFED & RUSTY 03.A Chassis الشاسيه

03.B Chassis Number VIN NUMBER AREA RUSTY رقم القاعدة

04 Engine Condition المحرك

04.A Engine Condition OIL LEAK DRIPPING حالة المحرك

05 Body جسم المركبة

05.A Paint BODY TOTALY STICKER PAINT CAN NOT CHECK & PORTION الصبغ

DAMAGED 05.B Rusty UNDER BODY PARTS, SUSPENSION, CHASSIS GETTING صدأ RUSTY

06 Interior Condition الحاله الداخليه

DEFECT	REMARKS	
06.A Dash Board	PORTION CRACKED	لوحة القياده
06.B Other	DRIVER DOOR INNER HANDLE DAMAGED	اخري
06.C Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR COVER MISSING	حاجب الشمس
06.D AC Condition	OK	المكيف
O6.E Mirror	ОК	المرايا
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	ОК	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Seats Condition		المقاعد
08.A Seat Condition	OK	حالة المقاعد
09 Transmission Condition		الجير
09.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
09.B Gear Box	OIL LEAK	الجير
09.C Gear Box Mount	BUSHES CRACKED	كرسي الجير
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Arms	FRONT BOTH SIDE LOWER ARMS & REAR CONTROL ARMS BUSHES CRACKED, RUSTY	ازرع

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.