

Queue Number 2852188

Transaction Date 09 Oct 2026, 16:34:33

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
85148652 (CC10010) (CC10010)

Vehicle Details

Chassis Number	3N1BC1C6XB*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Tiida
Model Year	2011
Color	White
Mileage	N/A Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD ,FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.F Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL ,SPARE WHEEL HOUSING REPAIRED,DENT .	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	REAR CHASSIS EXTENSION END DENT, FRONT CHASSIS OILY MUDDY ,PORTION DENT.,	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY,AIR FILTER ASSEMBLY DAMAGED.	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	--	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED,OIL LEAK ,COMPONENT PARTS RUSTY .	الحالة النظرية للجير
04.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي الجير
04.C Road Test	NOT CHECKED.	فحص علي الطريق

Condition	Remarks	الحالة
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED PUNCTURE.	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2021 EXPIRED CRACKED.	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
06 Wipers and Arms		المساحات
06.A Other	TANK CAP MISSING	اخرى
06.B Wiper Arm &Blade	REAR MISSING.	ازرع المساحات والشفرات
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
07.B Brake Light	CENTER COVER CRACKED.	نور الفرامل
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK ,TOP MOUNT CUT.	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED .	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
10.B Steering Box	OIL LEAK .	جهاز المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED.	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR FADED.	المرآيا
11.C AC Condition	NOT CHECKED .	المكيف
11.D Dash Board	PORTION DAMAGED.	لوحة القيادة
11.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
11.F Odometer reading	NOT CHECKED.	قراءة عداد المسافات
11.G Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE.	لوحة بطانة الباب
11.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT.	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Radiator Condition	TANK CAP MISSING	حالة المبرد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the

vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae