





Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 21270841	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 24 SEP 2020 13:02:21	Plate Number	: 262498 EA
Queue Number	: 226827	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1FA6P8CF6H5262498	Manufacturer/Model	: FORD/MUSTANG
Engine Number	:	Model Year	: 2017
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
		BOTH SIDE REPLACED
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.03 - Steering Wheel, Change, Repair		مقبض عجلة القيادة
		STEERING WHEEL OFF CENTER
02.17 - Gear Box Mounting		كراسي ناقل الحركة
		GEAR MOUNTING BRACKET RE-WELDED
03 Brake System		نظام الفرامل
03.01 - Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		قوة فرامل المحور الامامي
		BRAKE ROTOR RUSTY & BRAKE PADS WORN OUT
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
		TIRES 2016 & 2017
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
		BODY MINOR SCRATCH & DENT
05.05 - Bumpers		الدعامية
		BUMPER REPLACED & SUPPORT FRAME REPAIRED
05.07 - Floor		الارضية
		MIDDLE UNDER FLOORING DENT
05.08 - Chassis (Frame)		الشاصية
		FRONT BOTH SIDE FRAME MEMBER REPAIRED
05.09 - Front And Rear Windshields		الزجاج الامامي والخلفي
		FRONT REPLACED
05.12 - Side Safety Frame		الواقبات الجانبية
		BULKHEAD & RADIATOR SUPPORT REPAIRED
06 General Items		الاشياء العامة
06.13 - Exhaust System		نظام العادم
		EXHAUST RE-WELDED
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
		33110 MILES BONNET & FRONT BOTH FENDERS REPLACED
09 Auction		الفحص الكامل



Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 21270841	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 24 SEP 2020 13:02:21	Plate Number	: 262498 EA
Queue Number	: 226827	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: 1FA6P8CF6H5262498	Manufacturer/Model	: FORD/MUSTANG
Engine Number	:	Model Year	: 2017
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: BLACK
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

Statement of Vehicle Condition

09.02 - Need Wheel Alignment		بحاجة الى ميزانية العجلات
09.09 - Engine And Gear Box Performance Ok	OK	فحص حالة الماكينة والجير
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة
09.23 - Air Bag Damaged	BOTH SIDE CURTAIN AIR BAG DEPLOYED & CUT	المخذة الهوائية لا تعمل
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	CHECK ENGINE & TIRE PRESSURE LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صيغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط
تسجيل غير مسئول عن العيوب الخفية

Test Certificate



Vehicle
Registration



✓ PASS

Plate Details :	--
Chassis No :	1FA6P8CF6H5262498
Vehicle Make :	FORD
Vehicle Model :	MUSTANG
Vehicle Class :	Light Vehicle
Body Type :	Coupe
Fuel :	Benzene
Color :	Black
Drive Direction :	--
Dimensions : (H x W x L) :	-- x -- x --
Current Odometer :	53286 Kms.
Origin : United States	Model Year : 2017
Gear Type : --	Engine Size : 6800 CC
Engine No : NIL	Horse Power : 435
Axles No : 2	Cylinders : 8
No Of Doors : 2	No Of Seats : 4
G. V. W. : 2600 Kgs.	Empty Weight : 1681 Kgs.

Certificate Number :	5-TAS-2020-12653047
Inspection Date :	29-09-2020
Certificate Print Date :	29-09-2020
Services :	Registration Test
Vehicle Testing Partner :	Tasjeel
Vehicle Testing Center :	Tasjeel Emirates Auction
Total Time Taken :	4 min 38 sec
Appointment Ref Number :	--
Start Time : 16:09	End Time : 16:13
Lane : 01	Token No. : 7
Attempt : 2	Prints No : 1

Carbon footprint



Thank you! You are environment protector

Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

8881 KM	914 L	1481 AED	2.2 ton
Distance per year	Fuel consumed per year	Fuel cost per year	Carbon footprint per year

Inspection Findings

Discrepancies	Old Value	New Value	Verified
Engine Size Discrepancy in Engine Size	6800	5000	

Inspection Remarks:

FRONT BOTH SIDE FRAME MEMBER REPAIRED /C.C.M OK WORK ORDER #20200928-008/BULKHEAD & RADIATOR SUPPORT REPAIRED /GEAR MOUNTING BRACKET RE-WELDED /

Payment Details

Inspection Performed by	Payment Method	Transaction Number	Service Fees
59460	VTP Credit Account	12653047	AED 70 Collected on 29/09/2020
Parking Slot No	Service Name	Attempt	Received by
--	Registration Test	2	Raul Canceran Galang

1 This is to acknowledge the receipt of AED 70 (in words: Seventy Dirhams Only.), towards the above service.

2 Information in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated calculations.

هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص. المؤسسة غير مسئولة عن العيوب الغير مرئية و الفحص الفني يتم ظاهريا طبقا لقانون السير و المرور 21 لسنة 1995

This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection. Company not responsible for any hidden defects and inspection done-According to Traffic law No., 21 year 1995

