

Queue Number

2902901

Transaction Date

23 Oct 2026, 16:49:09

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

71842284 (CC10010) (CC10010)



Vehicle Details

Chassis Number

WAUJC68KX9*****

Specification

GCC Specification

Make

Audi

Model

A4

Model Year

2009

Color

Green

Mileage

269328 Km

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED, PORTION REPAIRED DENTS, SCRATCHES , STICKER AREA PAINT NOT CHECKED . PORTION RUSTY, PORTION FADED	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.D Bumper	BUMPER MISALIGN ,SCRATCHES ,PORTION DAMAGED.	دعامية
01.E Windshield	FRONT CRACKED .	زجاج
01.F Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD,FENDER FRAME CROSS MEMBER REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COVERED OILY MUDDY PORTION DENT CHECKED ONLY VISIBLE AREA	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY,OVER HEAT ,COOLANT MIXED WITH OIL	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	DIRTY LOOSE PORTION CUT .	حالة المقاعد
---------------------	---------------------------	--------------

Condition	Remarks	الحالة
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Modification	CUT REWELDED.	تعديلات
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK ,JERKING ,COMPONENT PARTS RUSTY.	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023/2024 CRACKED	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023/2024 CRACKED	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	DENTS SCRATCHES .	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Head Light	LENS FADED.	الاضاءة الرئيسية
08.B Warning Light	EXTRA WARNING LIGHT ON IN CLUSTER	ضوء تحذير
09 Brake Condition		الفرامل
09.A Brake Pedal	SPONGY WEAK .	دواسة الفرامل
09.B Disc&Drum	RUSTY.	دسك وطنابير الفرامل
10 Suspension System		ممتص الصدمات
10.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
10.B Arms	BUSHES CUT .	ازرع
11 Steering Condition		المقود
11.A Steering Boot	CUT .	ربلة المقود
11.B Steering Box	OIL LEAK ,HARD ,	جهاز المقود
12 Interior Condition		الحالة الداخليه
12.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY ,SIGN OF FLOODED	اخرى
12.B Mirror	LOOSE FADED	المرايا
12.C AC Condition	NOT COOLING ,GRILL PORTION CUT .	المكيف
12.D Dash Board	PORTION CUT .	لوحة القيادة
12.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانه السقف
12.F Sun Visor	LOOSE	حاجب الشمس
12.G Odometer reading	SCREEN FADED.,	قراءة عداد المسافات
12.H Door Panel	WORN OUT PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
12.I Steering Wheel and control buttons	WORN OUT .	عجلة القيادة وازرار التحكم
12.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT .	ذراع نقل السرعات
13 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
13.A Coolant tank	OIL MIXED WITH COOLANT.	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للتشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae