CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2906041
Transaction Date	29 Oct 2026, 13:22:33
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	51784297 (CC10006) (CC10006)



Vehicle Details

Chassis Number	5FNYF18198*******
Specification	GCC Specification
Make	Honda
Model	MRV
Model Year	2008
Color	Silver
Mileage	265139 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	6

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , DENTS, SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS , SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE	دعامية
01.E Vehicle Color	BEIGE	لون المركبة
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	CHASSIS COVERED OILY , CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	REFITTED OIL LEAK SHAKING ABNORMAL NOISY.PARTS RUSTY	الحالة النظريه للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	PORTION WORN OUT	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED PARTS GETTING RUSTY , MINOR OIL LEAK , MINOR JERKING	الحالة النظريه للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2024 CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
07.C Brake Light	LEFT SIDE HOUSING DAMAGE	نور الفرامل
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
09 Interior Condition		الحاله الداخليه
09.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT , INETRIOR PARTS GETTING RUSTY	اخري
09.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR FADED	المرايا
09.C AC Condition	OK	المكيف
09.D Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القياده
09.E Roof Ceiling	PORTION WORN OUT	بطانه السقف
09.F Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
09.G Gear Shifting Lever	PORTION WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae