

Queue Number

2836721

Transaction Date

05 Oct 2026, 15:45:12

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

87935768 (CC10013) (CC10025)



Vehicle Details

Chassis Number	SALGA2DF9G*****
Specification	GCC Specification
Make	Range Rover
Model	Vogue
Model Year	2016
Color	White
Mileage	199802 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE & REAR LEFT SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED , FRONT REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.C Doors	REAR RIGHT SIDE REPAINTED , FRONT LEFT SIDE PORTION REPAINTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION COVERD	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN	دعامية
01.G Bonnet	REPAIRED REPAINTED REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REPAINTED PORTION REPAIRED REFITTED , INNER COVER PORTION LOOSE , MISALIGN	صندوق
01.I Fuel Tank	COVER DENT	خزان الوقود
01.J Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED ASSEMBLY REFITTED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.K Vehicle Color	WHITE / BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED / LEFT SIDE MUDDY DIRTY	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN CHECK DOOR POST STICKER ONLY	رقم القاعدة

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	BACK COVER PORTION LOOSE	حالة المقاعد
05 Exhaust System		نظام العادم
05.A Other	DENT	اخرى
06 Transmission Condition		الجير
06.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING , REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
06.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Front Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الامامي
07.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2022	الاطار الخلفي
07.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
08 Lights		الاضاءة
08.A Tail Light	RIGHT SIDE MINOR CRACK	الضوء الخلفي
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	ARM BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Other	SUSPENSION PARTS REFITTED	اخرى
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخليه
11.A Other	CENTER CONSOLE BOX CIGARETTE LIGHTER PANEL PORTION DAMAGED , REAR PORTION WORN OUT / INTERIOR PARTS MINOR GETTING RUSTY	اخرى
11.B Mirror	CENTER MIRROR BRACKET DAMAGED	المرآيا
11.C AC Condition	OK	المكيف
11.D Dash Board	LEATHER REPLACED PORTION DAMAGED	لوحة القيادة
11.E Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.G Engine Start Button	SWITCH GETTING FADED	زر تشغيل المحرك
12 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
12.A Coolant tank	BOTTLE DIRTY SIGN OF WATER MIX WITH OIL	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للسكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



وقت البدء:	15:18	Start Time:
وقت الانتهاء:	15:24	End Time:
رقم الحارة:	03	Lane:
رقم التذكرة:	226	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:


رقم الشهادة:	5 TAS 2026 29852127	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	13-10-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	11-11-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	13-10-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Tasjeel تسجيل	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Tasjeel Al Aweer تسجيل العوير	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	5 min 44 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

شهادة حيازة:	72103371	Possession Certificate:
رقم القاعدة:	SALGA2DF9GA276406	Chassis No.:
نوع المركبة:	RANGE ROVER رانج روفر	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	VOGUE فوج	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White ابيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	Left Hand Side يسار	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	199802 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	United Kingdom المملكة المتحدة	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	15122115094508PN	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	2850 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2300 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2016	Model Year:
قوة المحرك:	--	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	5	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint



شكراً لك لحماية البيئة. / Thank you for protecting the environment.



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate last 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً لأخر 12 شهر)

	528 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		55 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		221 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		0.2 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	---	--	---	--	---	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 11 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 2 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 1 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البترول Vehicle on Petrol HC Reading 76 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

BULKHEAD ENGINE HOOD AND REAR BACK PANEL REPAIRED,FRONT RIGHT SIDE CHASSIS REPAIRED HAVING DUBAI PASSED CCM REPORT IN HISTORY// OLD [PASSED]

Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 28152	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29852127	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: VTP Credit Account رقم حساب الشريك	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 13/10/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 13/10/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: Bajurdeen Abdul Gafoor باجوردين	تم الاستلام من :



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

