CAR CHECK

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

Queue Number	2339482
Transaction Date	23 Apr 2026, 16:45:59
Site Name	840 - Emirates Auctions
Transaction Number	16200917 (CC10018) (CC10018)



Vehicle Details

Chassis Number	MNTBB7A92F*******
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Sentra
Model Year	2015
Color	White
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Trunk	REFITTED	صندوق
01.F Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاصي
02.A Chassis	REAR BOTH SIDE CHASSIS EXTENSION END REPAIRED, DENT	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, REFITTED ,OIL WET ,PARTS GETTING RUSTY ,OIL PAN DENT	الحالة النظريه للمحرك
04 Transmission Condition		الجير
04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, REFITTED ,OIL WET ,PARTS GETTING RUSTY ,OIL PAN DENT	الحالة النظريه للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
05 Tires and Rims Condition		الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
05.A Front Tyre	CRACKED, DAMAGED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	CRACKED, DAMAGED	الاطار الخلفي
05.C Rims Condition	RUSTY	حالة الجنوط
05.D Spare Tire &Tools	MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
06 Lights		الاضاءة
06.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
06.B Tail Light	LEFT SIDE CRACKED	الضوء الخلفي
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنابير الفرامل
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Shock Absorber	UPPER MOUNT RUBBER CRACKED	ممتص الصدمات
08.B Arms	LOWER ARM BUSH CRACKED	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.D Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	CENTER CONSOLE BOX COVER WORN OUT ,INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF FLOODED	اخري
10.B AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.C Dash Board	GLOVE BOX DAMAGED	لوحة القياده
10.D Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
10.E Door Panel	WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.F Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.G Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
11 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
11.A Coolant tank	EMPTY	خزان التبريد

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate

يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط
carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

الشروط والأحكام

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة،
كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة
.للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معانا عبر
wecare@carscheck.ae