

Queue Number

2823314

Transaction Date

02 Oct 2026, 14:37:17

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

38387861 (CC10013) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	JN8AY2NY6F*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Patrol
Model Year	2015
Color	White
Mileage	140521 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	8

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT BOTH SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES , PORTION GETTING FADED RUSTY (BODY SHAPE CHANGE OLD TO NEW MODEL)	الصبغ
01.C Doors	REFITTED	أبواب
01.D Rusty	UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.E Floor	FLOOR BODY MOUNT REFITTED	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN , PORTION SCRATCHES , FRONT GRILL LOOSE	دعامية
01.G Bonnet	REFITTED	غطاء المحرك
01.H Trunk	REFITTED , MISALIGN , BUTTON PORTION DAMAGED , NOT OPEN	صندوق
01.I Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME REPAIRED PORTION DAMAGED , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.J Sign of side accident	BACK PANEL , QUARTER PANEL REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في الجانب

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS FRAME REPAIRED GETTING RUSTY PORTION DENT REPAINTED	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Smoke	WHITE	دخان
03.B Other	UPPER COVER MISSING / ELECTRIC WIRE UNSAFE	اخرى
03.C Engine Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

Condition	Remarks	الحالة
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Condition	FRONT RIGHT SIDE PORTION DAMAGED ,SEATS LOOSE,LEFT SIDE BACK COVER DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED , PARTS GETTING RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2026	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	HUB COVER PART MISSING	حالة الجنوط
06.D Spare Tire &Tools	SPARE MISSING	الاطار الاحتياطي و العدة
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	RIGHT SIDE PORTION FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	RIGHT SIDE SIGN OF SCRATCHES	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Hand Brake	PEDAL RUBBER MISSING / WEAK	فرامل اليد
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES DRY CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
10 Interior Condition		الحاله الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY REFITTED , SIGN OF FLOODED	اخرى
10.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
10.C Roof Light	NOT WORKING	أنارة السقف
10.D Dash Board	WORN OUT ,MELTED , PORTION LOOSE , LEFT SIDE FUSE COVER MISSING	لوحة القيادة
10.E Sun Visor	BOTH SIDE MIRROR GLASS LIGHT NOT WORKING	حاجب الشمس
10.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT,SHIFT LOCK COVER MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae

شهادة فحص المركبة

Test Certificate

✓ Pass / ناجح

استمارة المركبات
Vehicle Registration



RTA

وقت البدء:	16:21	Start Time:
وقت الانتهاء:	16:26	End Time:
رقم الحارة:	05	Lane:
رقم التذكرة:	217	Token No.:
رقم المحاولة:	1	Attempt No.:
عدد مرات الطباعة:	1	Number of Prints:

رقم الشهادة:	5 MUT 2026 29423426	Certificate Number:
تاريخ الفحص:	31-08-2026	Inspection Date:
صلاحية الفحص:	29-09-2026	Certificate Validity Date:
تاريخ طباعة الشهادة:	31-08-2026	Certificate Print Date:
الخدمات:	Registration Test فحص التسجيل	Services:
شريك فحص المركبات:	Al Mutakamela Vehicle Testing LLC المتكاملة لفحص المركبات	Vehicle Testing Partner:
مركز الفحص:	Al Mutakamela Vehicle Testing Al Qusais المتكاملة لفحص المركبات القصيص	Vehicle Testing Centre:
مدة الفحص:	4 min 49 sec	Total Time Taken:
رقم موعد الفحص:	--	Appointment Reference No.:

بيانات المركبة / Vehicle Details

نقل حيازة:	71858484	Change possession:
رقم القاعدة:	JN8AY2NY6F9111166	Chassis No.:
نوع المركبة:	NISSAN نيسان	Vehicle Type:
تفاصيل النوع:	PATROL باترول	Vehicle Model:
فئة المركبة:	Light Vehicle مركبة خفيفة	Vehicle Class:
نوع الهيكل:	STATION استيشن	Body Type:
الوقود:	Benzene بنزين	Fuel Type:
اللون:	White أبيض	Color:
اتجاه عجلة القيادة:	--	Driving Direction:
الابعاد (أ x ع x ط):	-- x -- x --	Dimensions(H x W x L):
قراءة العداد الحالية:	140490 Kms كيلومتر	Current Odometer Reading:
بلد الصنع:	Japan اليابان	Origin:

ناقل الحركة:	Automatic أوتوماتيك	Gear Type:
رقم المحرك:	NONE	Engine No.:
عدد المحاور:	2	Axles No.:
عدد الأبواب:	4	No. of Doors:
الوزن الاجمالي:	3100 Kgs كجم	G. V. W.:
الوزن فارغة:	2000 Kgs كجم	Empty Weight:
سنة التصنيع:	2015	Model Year:
قوة المحرك:	400	Horsepower:
عدد الأسطوانات:	8	Cylinders:
عدد المقاعد:	8	No. of Seats:

انبعاثات الكربون / Carbon footprint

Your immediate action to protect Dubai environment is required /
اتخذ إجراءات فورية لحماية بيئة دبي



▲ This is to confirm receipt of One Hundred and Seventy Dirhams (170) AED only for the services mentioned.
▲ The data provided in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated and indicative calculations and is not definitive data.
This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicles. It should not be valid or used for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

▲ هذا لتأكيد استلام (170) فقط مائة و سبعون درهماً إماراتياً لا غير مقابل الخدمات المذكورة.
▲ البيانات الواردة في هذه الشهادة بخصوص معدل الاستهلاك السنوي للمركبة مبنية على حسابات تقديرية واسترشادية وليست بيانات قطعية.
تستخدم هذه الشهادة حصراً في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. ولا يمكن استخدام هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أغراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.



شهادة فحص المركبة

Test Certificate



Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

معدل الاستهلاك السنوي للمركبة (تقديرياً في 12 شهر)

	562696 KM / كم Distance per year المسافة المقطوعة سنوياً		57900 L / لتر Fuel consumed per year استهلاك الوقود سنوياً		232179 AED / درهم Fuel cost per year تكلفة الوقود سنوياً		138.4 ton / طن Carbon footprint per year انبعاثات الكربون سنوياً
--	--	--	--	--	--	--	--

Parameter Readings Results / نتائج قراءات المعايير

نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الأمامي Service brake imbalance on front axle 1 %	نسبة عدم التوازن لفرامل الخدمة على المحور الخلفي Service brake imbalance on rear axle 3 %	نسبة عدم التوازن ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفرامل اليد Parking brake imbalance between LHS and RHS 8 %	نسبة أول أكسيد الكربون للبتترول Vehicle on Petrol CO Reading 0.01 %
نسبة كبريد الهيدروجين لمركبات البتترول Vehicle on Petrol HC Reading 6 PPM VOL			

Inspection Remarks: / ملاحظات الفحص

LEFT SIDE CHASSIS ,REAR CROSSMEMBER REPAIRED,FRONT LEFT SIDE CHASSIS INNER SIDE REPAIRED SLIGHT DENT HAVING PASSED CCM. REAR WHEEL ARCH AREA REPAIRED. FRONT & REAR BUMPER,HEADLIGHT & TAIL LAMP AREA FACELIFTED .OLD



Payment Details / تفاصيل الدفع

Inspection Performed by: 815	تم الفحص من قبل :	Transaction Number: 29423426	رقم المعاملة :
Service Name: Registration Test فحص التسجيل	اسم الخدمة :	Payment Method: Cash نقدي	طريقة الدفع :
Attempt No.: 1	رقم المحاولة :	Total Service Fees: 170 AED Paid On 31/08/2026 170 درهم وتم الدفع في تاريخ 31/08/2026	إجمالي رسوم الخدمة :
Parking Slot No.: --	رقم الموقف :	Received by: MARVILYN OGOB BARRANTES مارفيلين اوجوب بارانتيس	تم الاستلام من :