

TEST CERTIFICATE

حالة الجنوط

Site Number
Transaction Number

05.C Rims Condition

840-Emirates Auctions 78083949 (CC10006) Transaction Date

27 Dec 2021, 18:06:52

Queue Number

312309



Chassis Number **6T1BF9FK5GX620302**

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Toyota

Model Camry

Model Year 2016

Color White

Mileage 136811 Km

Fuel Type Petrol

No. Of Cylinders

Specification GCC Specification

DEFECT REMARKS

O1 Body		جسم المركبة
01.A Fenders	REAR BOTH SIDE FENDER REPAINTED	مدکار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,BODY MINOR DENT,SCRATCHES	الصبغ
01.C Bumper	REPAINTED, REAR PAINT DAMAGED	دعامية
02 Seats Condition		المقاعد
02.A Seat Belt	ОК	حزام الأمان
02.B Seat Condition	ОК	حالة المقاعد
03 Wipers and Arms		المساحات
03.A Wiper Arm &Blade	WORN OUT	ازرع المساحات والشفرات
04 Battery Condition		حالة البطارية
04.A Battery Condition	NOT WORKING	حالة البطارية
05 Tires and Rims Condition		الاطارات
05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019	الاطار الخلفي

RIMS RUSTY

DEFECT	REMARKS	
06 Chassis Condition		الشاصي
06.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE END CHASSIS LOWER PORTION MINOR DENT	الشاسيه
07 Engine Condition		المحرك
07.A Engine Condition	OK	حالة المحرك
08 Transmission Condition		الجير
08.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
08.B Gear Box	OK	الجير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
 Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.