

Queue Number 2888004

Transaction Date 20 Oct 2026, 14:40:46

Site Name  
840 - Emirates AuctionsTransaction Number  
38999864 (CC10013) (CC10011)

## Vehicle Details

Chassis Number JMYSRCY1AE\*\*\*\*\*  
 Specification GCC Specification  
 Make Mitsubishi  
 Model Lancer  
 Model Year 2014  
 Color Grey  
 Mileage 288638 Km  
 Fuel Type Petrol  
 Transmission Type  
 No. Of Cylinders 4

## Condition

## Remarks

## الحالة

## 01 Body

## جسم المركبة

|              |                                                                          |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01.A Fenders | FRONT REFITTED                                                           | مدكار       |
| 01.B Paint   | BODY REPAIRED REPAINTED, MINOR DENT SCRATCHES                            | الصبغ       |
| 01.C Rusty   | UNDER FLOOR SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY                               | صدأ         |
| 01.D Floor   | UNDER FLOOR RUST PROOFED DENT                                            | الارضية     |
| 01.E Bumper  | MISALIGN, MODIFIED, PORTION DAMAGED                                      | دعامية      |
| 01.F Bonnet  | REFITTED, STAY SHOCK MODIFIED                                            | غطاء المحرك |
| 01.G Pillars | BOTH SIDE A/PILLAR OUTER PANEL REPAIRED                                  | القوائم     |
| 01.H Other   | LEFT SIDE EXTRA RUNNING BOARD COVER MISSING / RIGHT SIDE PORTION DAMAGED | اخرى        |

## 02 Chassis Condition

## الشاسي

|              |                                                                                                          |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 02.A Chassis | FRONT RIGHT SIDE CHASSIS LOADING POINT AREA GETTING RUST FROM BRAKE FLUID / CHECK VISIBLE AREA ONLY / OK | الشاسيه |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 03 Engine Condition

## المحرك

|                              |                                       |                       |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 03.A Mount                   | MOUNT RUBBER CRACK                    | كرسي                  |
| 03.B Engine Visual Condition | OIL WET , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للمحرك |

## 04 Transmission Condition

## الجير

|                                |                                                       |                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 04.A Gear Box Visual Condition | MINOR JERKING , OIL WET , MUDDY , PARTS GETTING RUSTY | الحالة النظرية للجير |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|

| Condition                               | Remarks                                            | الحالة                     |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 04.B Road Test                          | NOT CHECKED                                        | فحص علي الطريق             |
| <b>05 Tires and Rims Condition</b>      |                                                    | <b>الاطارات</b>            |
| 05.A Front Tyre                         | BOTH SIDE 2025                                     | الاطار الامامي             |
| 05.B Rear Tyre                          | BOTH SIDE 2025                                     | الاطار الخلفي              |
| 05.C Rims Condition                     | MINOR DENTS SCRATCHES,WHEEL HUB COVER MISSING      | حالة الجنوط                |
| <b>06 Lights</b>                        |                                                    | <b>الاضاءة</b>             |
| 06.A Head Light                         | LENS FADED,BRACKET DAMAGED                         | الاضاءة الرئيسية           |
| 06.B Tail Light                         | EXTRA STICKER,RIGHT SIDE PORTION CRACKED           | الضوء الخلفي               |
| 06.C Brake Light                        | LEFT SIDE,CENTER NOT WORKING MISALIGN              | نور الفرامل                |
| <b>07 Suspension System</b>             |                                                    | <b>ممتص الصدمات</b>        |
| 07.A Shock Absorber                     | MODIFIED LEAK                                      | ممتص الصدمات               |
| 07.B Arms                               | ARM BUSHES DRY CRACK                               | ازرع                       |
| <b>08 Interior Condition</b>            |                                                    | <b>الحالة الداخلية</b>     |
| 08.A Other                              | INTERIOR PARTS GETTING RUSTY                       | اخرى                       |
| 08.B Mirror                             | LEFT SIDE COVER PORTION DAMAGED,RIGHT SIDE MISSING | المرايا                    |
| 08.C AC Condition                       | OK                                                 | المكيف                     |
| 08.D Power Window Switch And Glass      | FRONT LEFT SIDE NOT WORKING PROPERLY,MISALIGN      | مفتاح النافذه و الزجاج     |
| 08.E Audio                              | ANTENNA DAMAGED                                    | صوتيات                     |
| 08.F Dash Board                         | EXTRA COVER                                        | لوحة القيادة               |
| 08.G Sun Visor                          | BOTH SIDE MIRROR COVER LOOSE                       | حاجب الشمس                 |
| 08.H Door Panel                         | PORTION DAMAGED MODIFIED HOLES                     | لوحة بطانة الباب           |
| 08.I Steering Wheel and control buttons | WORN OUT                                           | عجلة القيادة وازرار التحكم |
| 08.J Gear Shifting Lever                | SHIFT LOCK COVER MISSING                           | ذراع نقل السرعات           |

you can verify the validity of the certificate via the link: [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط [carcheck.ae/certificate](http://carcheck.ae/certificate)

## Terms & Conditions

## الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on

لشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر

