



TEST CERTIFICATE

Site Number	840-Emirates Auctions	Transaction Date	11 Aug 2022, 17:52:24
Transaction Number	38372010 (CC10006)	Queue Number	312309



Chassis Number	KNAKM8118F5127686
Engine Number	
Vehicle Class	Car
Manufacturer	Kia
Model	Mohave
Model Year	2015
Color	--
Mileage	207780 Km
Fuel Type	Petrol
No. Of Cylinders	6
Specification	GCC Specification

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED MINOR DENT,SCRATCHES.BODY COLOR WHITE.	الصبغ
01.B Roof	DENT HOLE.	السقف
01.C Fenders	FRONT LEFT SIDE REPAINTED	مدكار
01.D Other	VEHICLE COLOR WHITE	اخرى
02 Transmission Condition		الجير
02.A Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
02.B Visual Gear Box Condition	OIL WETNESS.	حالة الجير النظري
03 Interior Condition		الحاله الداخليه
03.A AC Condition	OK	المكيف
04 Chassis Condition		الشاصي
04.A Chassis	OK	الشاسيه
05 Engine Condition		المحرك
05.A Visual Engine Condition	ABNORMAL NOISY & OVER HEAT.	حالة المحرك النظري

DEFECT	REMARKS	
05.B Smoke	WHITE SMOKE	دخان
06 Engine Cooling System		نظام تبريد المحرك
06.A Radiator Condition	ENGINE OVER HEAT & WATER LEAK	حالة المبرد
07 Tires and Rims Condition		الاطارات
07.A Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED ,LOW AIR	الاطار الخلفي
07.B Front Tyre	BOTH SIDE 2019 CRACKED	الاطار الامامي
08 Lights		الاضاءة
08.A Warning Light	WARNING LIGHT ON IN DISPLAY	ضوء تحذير

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.