

Queue Number

2753135

Transaction Date

16 Sep 2026, 11:07:32

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

22922218 (CC10013) (CC10013)



Vehicle Details

Chassis Number

JHMCM56557*****

Specification

GCC Specification

Make

Honda

Model

Accord

Model Year

2007

Color

Mileage

N/A NA

Fuel Type

Petrol

Transmission Type

No. Of Cylinders

4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES PORTION GETTING FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS, SUSPENTION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR RUST PROOFED MUDDY, PORTION DENTS	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Fuel Tank	DENT	خزان الوقود
01.F Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS RUST PROOFED MUDDY DIRTY OILY	الشاسيه
--------------	---------------------------------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START, ALL SYSTEM NOT CHECKED, REFITTED, OIL LEAK, PARTS RUSTY KEY MISSING	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Exhaust System

نظام العادم

04.A Other	DENT	اخرى
------------	------	------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED, REFITTED, OIL LEAK, PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

Condition	Remarks	الحالة
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	2019 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	2019 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECKED	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK	ممتص الصدمات
09.B Arms	LOWER ARM BUSHES CRACK	ازرع
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY	اخرى
10.B Mirror	CENTER VIEW MIRROR MISSING	المرايا
10.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
10.D Dash Board	GETTING FADED PORTION WORN OUT CRACK	لوحة القيادة
10.E Roof Ceiling	LOOSE	بطانه السقف
10.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
10.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
10.H Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT PART MISSING	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae