

Queue Number 2706980

Transaction Date 04 Sep 2026, 10:29:09

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
81359818 (CC10021) (CC10021)

Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL3AP6F*****
Specification	Imported
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
-----------	---------	--------

01 Body جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENTS SCRATCHES,PORTION FADED RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS,SUSPENSION GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.E Sign of front accident	FRONT BUMPER FRAME , RADIATOR SUPPORT BULK HEAD INNER FENDER FRAME REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition الشاسيه

02.A Chassis	CHASSIS MUDDY,FRONT RIGHT SIDE END PORTION DENT	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---	-----------------------

04 Seats Condition المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
---------------------	-----------------	--------------

05 Transmission Condition الجير

05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	--	----------------------

05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
----------------	-------------	----------------

06 Tires and Rims Condition الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE CRACK	الاطار الخلفي
06.C Rims Condition	MINOR DENT SCRATCHES	حالة الجنوط
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك وطنايبر الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Arms	BUSHES CRACK	ازرع
09.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A Other	INTERIOR PARTS GETTING RUSTY , (SIGN OF FLOODED)	اخرى
10.B AC Condition	NOT CHECK	المكيف
10.C Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
10.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
10.E Gear Shifting Lever	WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae