

Queue Number 2862674

Transaction Date 14 Oct 2026, 16:55:48

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
48313606 (CC10021) (CC10019)

Vehicle Details

Chassis Number	1N4AL11D06*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Altima
Model Year	2006
Color	Black
Mileage	N/A NA
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY REPAINTED PORTION REPAIRED ,MINOR DENTS SCRATCHES ,PORTION RUSTY PORTION FADED .	الصبغ
01.B Floor	UNDER FLOOR,SUSPNSION NOT CHECK	الارضية
01.C Bumper	MISALIGN PORTION DAMAGED.	دعامية
01.D Other	(VISUAL INSPECTION ONLY)	اخرى

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	NOT CHECKED	الشاسيه
--------------	-------------	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECK	الحالة النظرية للمحرك
------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

04 Transmission Condition

الجير

04.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
04.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق

05 Tires and Rims Condition

الاطارات

05.A Front Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الامامي
05.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي

06 Lights

الاضاءة

Condition	Remarks	الحالة
06.A Head Light	LENS FADED,ALL LIGHT NOT CHECKED .	الاضاءة الرئيسية
07 Brake Condition		الفرامل
07.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	CENTER CONSOLE BOX PORTION DAMAGED & INTERIOR PARTS GETTING RUSTY,SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
08.B Mirror	CENTER MIRROR PORTION FADED	المرايا
08.C AC Condition	NOT CHECKED	المكيف
08.D Dash Board	PORTION CRACKED DAMAGED	لوحة القيادة
08.E Roof Ceiling	PORTION LOOSE	بطانة السقف
08.F Odometer reading	NOT CHECKED	قراءة عداد المسافات
08.G Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.H Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.I Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات
09 Battery Condition		حالة البطارية
09.A Battery Condition	MISSING	حالة البطارية

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae