

Queue Number	2877782	Transaction Date	20 Oct 2026, 15:33:35
Site Name	840 - Emirates Auctions	Transaction Number	43939085 (CC10026) (CC10026)
		Vehicle Details	
		Chassis Number	MROEX12G8B*****
		Specification	GCC Specification
		Make	Toyota
		Model	Hilux
		Model Year	2011
		Color	White
		Mileage	317191 Km
		Fuel Type	Petrol
		Transmission Type	
		No. Of Cylinders	4

Condition	Remarks	الحالة
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED , PORTION REPAIRED, DENTS, SCRATCHES , PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS ,SUSPENSION PORTION RUSTY	صدأ
01.C Floor	UNDER FLOOR PORTION DENTS, MUDDY	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN , PORTION DAMAGE FIX BY SCREW	دعامية
01.E Trunk	TAIL GATE MISALIGN	صندوق
01.F Sign of front accident	BUMPER FRAME, BULKHEAD, RADIATOR SUPPORT, FENDER FRAME REPAIRED	وجود مؤشر لحادث في المقدمة
01.G Sign of back accident	CABIN PANEL , BUMPER FRAME REPAIRED , DENT	وجود مؤشر لحادث في الخلف
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY & RIGHT SIDE MIDDLE CHASSIS CRACK GETTING RUSTY HOLE , BULGED	الشاسيه
02.B Chassis Number	VIN # GETTING RUSTY	رقم القاعدة
03 Engine Condition		المحرك
03.A Engine Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , OILLY MUDDY , SHAKING , MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد
04.A Seat Belt	DRIVER SIDE SEAT BELT WORN OUT	حزام الأمان
04.B Seat Condition	PORTION CUT , DRIVERE SEAT HEAD REST DAMAGE	حالة المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	PARTS REFITTED GETTING RUSTY , SIGN OF OIL WET	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2025 & RIGHT SIDE 2023 CRACK	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	RIGHT SIDE 225 & LEFT SIDE 2023 CRACK	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BOTH SIDE DAMAGE	الضوء الخلفي
08 Interior Condition		الحالة الداخلية
08.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY, SIGN OF WATER FLOODED	اخرى
08.B AC Condition	NOT COOLING	المكيف
08.C Floor Matting	DIRTY	فرش الأرضية
08.D Audio	CONTROL PANEL PORTION WORN OUT	صوتيات
08.E Dash Board	PORTION WORN OUT	لوحة القيادة
08.F Roof Ceiling	WORN OUT	بطانة السقف
08.G Odometer reading	CLUSTER PORTION FADED	قراءة عداد المسافات
08.H Door Panel	PORTION WORN OUT	لوحة بطانة الباب
08.I Steering Wheel and control buttons	PORTION WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
08.J Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carscheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carscheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae