





### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19816563	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 21 MAY 2020 10:12:12	Plate Number	: 51035 EA
Queue Number	: 178421	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAHN610X7DT51035	Manufacturer/Model	: BMW/740 LI
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Passed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
16 Side Slip Test		فحص ميزانية الاطارات
16.01 - Side Slip Test	Passed	فحص ميزانية الاطارات
VISUAL TEST:		
01 Lights		الانوار
01.02 - Tail Lights		الانوار الخلفية
01.04 - Head Lights		الانوار الامامية
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.01 - Steering Box Oil, Adjust, Change		زيت صندوق عجلة القيادة
02.15 - Suspension Crack Or Bend, Bushes		التوصيلات
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.01 - Front Left And Right Hands Tires		الاطارات الامامية
05 Body		الهيكل
05.02 - Paint		الصبغ
05.03 - Doors		الابواب
06 General Items		الاشياء العامة
06.08 - Interior Lights		الانوار الداخلية
06.14 - Transmission Condition		حالة ناقل الحركة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
07 Remarks		ملاحظات
07.04 - Others		ملاحظات اخرى
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
09.14 - Sign Of Front Accident		أثر حادث في مقدمة المركبة



### Test Certificate

Site Number	: 840-EMIRATES AUCTION	Plate Code	: 0
Transaction Number	: 19816563	Plate Category	: PRIVATE
Transaction Date	: 21 MAY 2020 10:12:12	Plate Number	: 51035 EA
Queue Number	: 178421	Import Doc. Ref.	:
Chassis Number	: WBAHN610X7DT51035	Manufacturer/Model	: BMW/740 LI
Engine Number	:	Model Year	: 2007
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION		

#### Statement of Vehicle Condition

09.16 - Sign Of Side Accident		أثر حادث في جوانب المركبة
09.18 - A/C Not Cooling		عطل في المكيف
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights	ABS WARNING LIGHT ON//PARK LIGHT ON	عطل في لوحة التحكم الالكتروني
09.25 - Body Repainted	BODY PORTION REPAINTED	أثر صنيغ في المركبة
The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.		