

Queue Number

2906613

Transaction Date

26 Oct 2026, 15:55:04

Site Name

840 - Emirates Auctions

Transaction Number

55871242 (CC10010) (CC10011)



Vehicle Details

Chassis Number	MAJTK1BA3F*****
Specification	GCC Specification
Make	Ford
Model	Ecosport
Model Year	2015
Color	Black
Mileage	187900 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT & REAR BOTH SIDE REPAINTED PORTION REPAIRED.	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED,PORTION REPAIRED,MINOR DENT SCRATCHES,PORTION GETTING FADED RUSTY	الصبغ
01.C Doors	REPAINTED PORTION REPAIRED.	أبواب
01.D Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY.	صدأ
01.E Floor	UNDER FLOOR PORTION DENT ,MUDDY.,	الارضية
01.F Bumper	MISALIGN,PORTION DAMAGED	دعامية
01.G Bonnet	PORTION REPAINTED.	غطاء المحرك
01.H Trunk	NOT OPEN	صندوق
01.I Sign of back accident	BACK PANEL ,QUARTER PANEL REPAIRED.	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS COMPLETE COVERED ,OILY MUDDY NOT VISIBLE PROPERLY,CHECKED ONLY VISIBLE AREA /OK.	الشاسية
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	BUSHES CRACKED.	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ,ALL SYSTEM NOT CHECKED ,REFITTED OIL LEAK,PARTS RUSTY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

Condition	Remarks	الحالة
04.A Seat Condition	DIRTY PORTION LOOSE.	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	REFITTED OIL LEAK,SHAKING ,ABNORMAL NOISY. PARTS RUSTY	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	BUSHES CRACKED .	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED .	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	LEFT SIDE 2022,RIGHT 2023 CRACK PUNCTURE	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2023 CRACKED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED, ALL LIGHTS NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	PARTS RUSTY.	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Shock Absorber	LEAK .	ممتص الصدمات
09.B Arms	BUSHES CRACKED.	ازرع
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Boot	CRACKED.	ربلة المقود
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PARTS RUSTY,SIGN OF FLOODED	اخرى
11.B AC Condition	NOT CHECKED.	المكيف
11.C Dash Board	GLOVE BOX LOOSE	لوحة القيادة
11.D Door Panel	PORTION LOOSE WORN OUT	لوحة بطانة الباب
11.E Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم
11.F Gear Shifting Lever	KNOB WORN OUT	ذراع نقل السرعات

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae