



### Test Certificate

Site Number	: 756-TASJEEL SHARJAH	Plate Code	:
Transaction Number	: 19149457	Plate Category	:
Transaction Date	: 09 FEB 2020 07:29:41	Plate Number	:
Queue Number	: 143563	Import Doc. Ref.	: 171917 DXB
Chassis Number	: 1GNUKBE00AR171917	Manufacturer/Model	: CHEVROLET/TAHOE
Engine Number	:	Model Year	: 2010
Vehicle Class	: LIGHT VEHICLE	Vehicle Color	: WHITE
Service / Indicator	: DSC AUCTION	Mileage	: 224825

#### Statement of Vehicle Condition

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST:		
13 Brake System		الفرامل
13.04 - Brake Test	Failed	فحص الفرامل
14 Exhaust Gas Test		الغاز العادم والكربون
14.01 - Exhaust Gas Test	Passed	فحص الغاز العادم-الكربون
17 Shock Absorbers Test		فحص مخمد الصدمات
17.01 - Shock Absorber Test	Failed	فحص مخمد الصدمات
VISUAL TEST:		
02 Steering And Suspension System		عجلة القيادة ونظام التوصيلات
02.11 - Shock Absorbers		مخمد الصدمات
	FRT SHOCKLS WEAKED, SUSPENSION NOISY	
03 Brake System		نظام الفرامل
03.07 - Hand Brake Cable And Bracket		فرامل اليد
	HAND BRAKES IMBALANCED	
04 Tires Rims		الاطارات والعجلات
04.04 - Rear Left And Right Hand Tires		الاطارات الخلفية
	REAR DOT : 5015 - EXPAIRED , CRACKED	
05 Body		الهيكل
05.01 - Rusty		الصدأ
	UNDERNEATH, PARTS RUSTED AREAS	
05.02 - Paint		الصبغ
	BODY PORTIONS RUSTED AREAS	
06 General Items		الاشياء العامة
06.16 - Engine Condition, Smoke		حالة المحرك - الدخان
	ENGINE LATE START, UBNORMAL NOISY	
09 Auction		الفحص الكامل
09.06 - Chassis Ok		الشاصي جيد
	OK	
09.17 - Defect In 4wd Gear		عطل في الدفع الرباعي
	4 WHEEL DEFFECTIVE, REAR SLIPING, NOISE	
09.24 - Digital Display Damaged/Warning Lights		عطل في لوحة التحكم الالكتروني
	CLUSTER WARNINGS ON	
09.25 - Body Repainted		أثر صبغ في المركبة
	FRT LH FENDER, B/S DOORS, B/S Q/PANEL, BACK DOOR REPAINTED	

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.

شهادة الفحص تظهر نتيجة الفحص وقت الفحص فقط