

## **TEST CERTIFICATE**

Site Number
Transaction Number

840-Emirates Auctions 50211655 (CC10009) Transaction Date

22 Sep 2022, 14:40:32

Queue Number 594682

Chassis Number

**MMBJNKA50DD019693** 

Engine Number

Vehicle Class Car

Manufacturer Mitsubishi

Model

Model Year

2013

Color

White

Mileage

174184 Km

Fuel Type

Petrol

No. Of Cylinders

4

Specification

**GCC** Specification

**DEFECT** REMARKS

Ol Interior Condition الحاله الداخلية

O1.A AC Condition OK

01.B Steering Wheel and

WORN OUT

عجلة القيادة وازرار التحكم

control buttons
01.C Mirror

VIEW MIRROR LOOSE

**02 Seats Condition** 

المقاعد

الله المقاعد PORTION DAMAGED

**03 Transmission Condition** 

فحص علي الطريق

الجير

المكيف

المرايا

03.A Road Test
03.B Visual Gear Box

04.C Vehicle Model

NOT CHECK
MINOR OIL LEAK

.. حالة الجير النظرى

Condition

04 Body

جسم المركبة

04.A Rusty UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY

\_\_\_\_

04.B Paint BODY MINOR DENT SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION

صدأ الصبغ

GETTING RUSTY

طراز المركبة طراز المركبة

الاضاءة O5 Lights

DEFECT	REMARKS	
05.A Tail Light	REAR RIGHT SIDE TAIL LIGHT COVER DAMAGED	الانارة
05.B Brake Light	NOT WORKING	نور الفرامل
05.C Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2018 & CRACKED	الاطار الخلفي
07 Engine Condition		المحرك
07.A Visual Engine Condition	MINOR OIL LEAK	حالة المحرك النظرى
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Leaf Spring	LEAF SPRING BUSHES CUT	
08.B Arms	CONTROL ARM BUSHES CUT	ازرع
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
09 Steering Condition		المقود
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودات
10 Chassis Condition		الشاصي
10.A Chassis	CHASSIS MINOR RUSTY /OK	الشاسيه

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate,
   Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.