

Queue Number 2369524

Transaction Date 05 May 2026, 13:47:59

Site Name
840 - Emirates AuctionsTransaction Number
57989366 (CC10008) (CC10008)

Vehicle Details

Chassis Number	JN6BE6BS1F*****
Specification	GCC Specification
Make	Nissan
Model	Urvan
Model Year	2015
Color	White
Mileage	488690 Km
Fuel Type	Petrol
Transmission Type	
No. Of Cylinders	4

Condition

Remarks

الحالة

01 Body

جسم المركبة

01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED, PORTION REPAIRED, MINOR DENT & SCRATCHES, PORTION FADED, PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY SUSPENSION PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Bumper	MISALIGN, PORTION DAMAGED	دعامية
01.D Sign of back accident	BACK PANEL REPAIRED ,BEND	وجود مؤشر لحادث في الخلف

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS GETTING RUSTY ,FRONT CROSS MEMBER BEND	الشاسيه
--------------	--	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	CRACK	كرسي
03.B Engine Visual Condition	OPEN, REFITTED, ABNORMAL NOISY	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION CUT	حالة المقاعد
---------------------	-------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR OILL EAK, REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECK	فحص علي الطريق

06 Tires and Rims Condition

الاطارات

Condition	Remarks	الحالة
06.A Front Tyre	CRACK ,DAMAGED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	CRACK ,DAMAGED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Tail Light	BROKEN ,CRACK	الضوء الخلفي
07.C Warning Light	AIRBAG WARNING LIGHT SHOW IN DISPLAY	ضوء تحذير
08 Brake Condition		الفرامل
08.A Disc&Drum	RUSTY	دسك و طنابير الفرامل
09 Suspension System		ممتص الصدمات
09.A Leaf Spring	BUSHES CRACK	ازرع مفصل كروي
09.B Arms	BUSHES CRACK	
09.C Ball Joint	BOOT CUT	
10 Steering Condition		المقود
10.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
10.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
11 Interior Condition		الحالة الداخلية
11.A Other	INTERIOR PART GETTING RUSTY	اخرى
11.B AC Condition	LOW COOLING	المكيف
11.C Door Panel	PORTION LOOSE	لوحة بطانة الباب
11.D Steering Wheel and control buttons	WORN OUT	عجلة القيادة وازرار التحكم

you can verify the validity of the certificate via the link: carcheck.ae/certificate



يمكنك التحقق من صحة الشهادة عبر الرابط carcheck.ae/certificate

Terms & Conditions

الشروط والأحكام

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه

For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae

للشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae